

విషయ సూచిక

01.	పరిచయము	1
02.	ప్రాడ్షక్షన్ జ్లాకు భద్రత	3
03.	పని అనుమతి పద్ధతి	7
04.	రసాయనముల నిలువ మరియు నిర్వహణ	8
05.	భద్రతా పరికరములు	10
06.	ఎక్స్ప్రెస్‌మెంటు భద్రత	11
07.	షైర విద్యుత్	30
08.	పరిసరముల భద్రత	31
09.	మెటీరియల్ స్ట్రో డాటా షైట్స్	32
10	లాబోరేటరీ భద్రత	36
11.	(ప్రథమ చికిత్స)	38
12.	టూల్స్ భద్రత	39
13.	విద్యుత్ భద్రత	41
14.	అగ్ని ప్రమాద నిపారణ	47
15.	వాటర్ పూర్యరిఫికేషన్ విభాగము	49
16.	ఎఫ్యూయంట్ టీఎంపెంటు ష్లోంట్	50
17.	గ్యాస్ సిలెండల్ భద్రత	51
18.	వెల్టోంగ్ మరియు గ్యాస్ కటింగ్	53
19.	కాంట్రాక్ట్ పనిపారల భద్రత	54
20.	నిర్మాణ పనుల భద్రత	55
21.	అత్యవసర ప్రణాళిక	57
22.	కౌస్టి ప్రమాద సంఖుటనలు	58



పరిచయము

వ్యాధి నిపారణ, వ్యాధి నిరోధక మందులు మానవ మనుగడకు ఎంతో అవసరము. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక పరిశోధనలు జరిపి, బల్ట్ర్జ్రెగ్జీ తయారు చేస్తున్నారు, వాటి నుంచి ఫార్మ్యూలేషన్లు చేస్తున్నారు. అనేక రకాలైన సింథటిక్ మందుల తయారీలో, వాటిని తయారుచేయడంలో మన దేశం సాధించిన ప్రగతి మనందరికి తెలిసిందే. మనదేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఈ మందులు, ఫార్మ్యూలేషన్లు తయారుచేయడంలో మొదటిస్తానంలో వుంది. మన రాష్ట్రములో ఉన్నస్ని బల్ట్ర్జ్రెగ్జీ పరిశ్రమలు ఇతర రాష్ట్రాలలో లేవంటే అతిశయోక్తి కాదు.

ఈ బల్ట్ర్జ్రెగ్జీ ఉత్సవులో అనేక ప్రమాదకరమైన రసాయనములు, మిళమాలము వాడి రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా ప్రాణ రక్షణ మందులుగా తయారుచేస్తున్నారు. సాల్వోంట్లు, యాసిడ్లు, క్లోరిన్, ట్రోమిన్, సైనెడ్, సోడియం, సోడియం ప్రోడ్రైక్, క్లోరో సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, డై మిల్కైర్ సల్ఫైట్, కార్బన్ డై సల్ఫైడ్, ప్రోడ్రోజన్, అమోనియా వంటి ప్రమాదకరమైన రసాయనములను అధిక ఉప్పోగ్రథ, అధిక వీడన పరిష్కితులలో, ప్రక్రియల ద్వారా ములుస్తారు. రియాక్టర్లు, కండెన్సెర్లు, డ్రైయర్లు, సెంట్రిఫ్యూజ్లు వంటి యంత్ర పరికరాలను వాడతారు. ఆతి త్వరగా మండిటటువంటి రసాయన వాయువులు అగ్ని ప్రమాదాలని కలుగజేయవచ్చు. రియాక్టర్లో అనాలోచితముగా వీడనము పెరుగుట, ఉప్పోగ్రథపెరుగుట జరిగి ప్రమాదాలు సంభవించడానికి అస్క్రారము ఉంది. ప్రైలుడులు, అగ్ని ప్రమాదాలు, విషపూరితమైన రసాయన వాయువులు గాలిలో కలిసి, గాలి ప్రమాదకరముగా కలుపేతం కావచ్చ), రసాయనములు కలిసిన సీరు వాతావరణ కాలుప్పోన్ని కలుగజేయవచ్చు.

ఈ విధమైన ప్రమాదాలు జరుగుండా ఉండాలంటే ఫౌష్టరీ నిర్మాణము నుండి అనేక ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. స్టేమ్ ప్రూవ్ యంత్రాలు మాత్రమే వాడాలి. ప్రైలుడులు, అగ్ని ప్రమాదాల నిపారణకి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉండాలి. ప్రమాదకరమైన రసాయనాలను తరలించుట, నిలువ చేయుటలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రసాయన పరిశ్రమలలో పరిసరముల నిర్వహణ అతి ముఖ్యమైన విషయము. ఇది మందుల నాణ్యత, పరిశుభ్రత కొరకు మాత్రమే కాదు, భద్రతకు కూడా వాలా అవసరం. సామాన్యంగా ఫౌష్టరీ డిషైన్ ద్వారా నిర్మాణంలో అనేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. వీటి వలన మాత్రమే ప్రమాద నిపారణ జరగాలంటే కాదు. ఫ్లూంటులో పనిచేసిటటువంటి ఆపరేటర్లు, ప్రైషన్ కెమిస్ట్లు, ప్రోడక్షన్ అఫ్సర్లు ఒకరేమిటి ? అన్ని తరగతులకి చెందిన వారంతా భద్రతా ఛేయంతో, భద్రతా ఏర్పాట్లని అహర్నిశలు పాటించవలెను. భద్రత పెంపాందించడానికి సూచనలు చేయాలి. స్వయం సంరక్షణ సాధనాలు వాడాలి. ఏ ఒక్కరైనా పొరపాటు చేస్తే, ప్రమాదము జరిగితే దాని ఫలితాన్ని ఆ వ్యక్తి కాకుండా చుట్టుప్రక్కల ఉండే అందరూ అనుభవించవలసి వస్తుంది. అందుకే అందరూ జాగ్రత్త పడాలి. మిగిలిన వారిని జాగరూకులుగా చేసే భాద్యత కూడా వుంది. రసాయనాల ప్రమాదకరమైన ధర్మాలు తెలుసుకోవాలి. నిలువ చేసే పద్ధతులు నిర్ణయించాలి. యంత్రాలని

స్వరైన కండిషన్లో ఉండేటట్లు చూడాలి. నాన్ స్పృర్జుంగ్ పనిముట్లు వాడాలి. ఎర్రింగు చేయుట, బాండింగ్ మొదలైన సూచనలు పాటించాలి. బ్యాచ్ మీట్లులో ప్రాసిన సూచనలు మందుల నాణ్యత కోసమే కాకుండా, భద్రతా పరమైన సూచనలని కూడా గమనించాలి. పరిశోధనా స్టోయిల్ పిత్రముల నిష్పత్తి, ఖాళ్ళి చేయు విధానము, చల్లబరుచుట, వేడి చేయుట మొదలైన విషయాలని నిర్ణయిస్తారు. పాటిని తప్పకుండా పాటించాలి. అదే రకముగా వాడే రసాయన వద్దార్థము ఇతరఱా కలుషీతము కాకుండా, తేమ మొదలైనపాటి గురించి కమిస్టు జాగ్రత్త వడాలి.

పెత్రోలియం రిఫైనరీలు, ఎరువుల కర్మాగారములు మొదలైనపాటితో పాల్మీ మాస్టీ బల్క్స్ డ్రగ్స్ పరిశ్రమ బ్యాచ్ విధానముగా గుర్తింపు పొందినది. బ్యాచ్ విధానములో, ప్రతి బ్యాచ్ తయారిలో, ప్రమాద అవకాశాలు ఎక్కువ అని పరిశోధనలలో తేలింది. తరచుగా ప్రాడక్షలుమారుతుండడము వలన పొరపాట్లకు అవకాశము ఎక్కువ. తగిన జాగ్రత్తల ద్వారా ఇటువంటి పరిష్కారాలను నిపారించవచ్చును.

కాంట్రాక్టు పనివారు, క్రొత్తవారు, అప్రంటీన్లతో పనిచేయించేటప్పుడు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు వహించాలి. అంటే కాంట్రాక్టరుకు కూడా భద్రతా అవగాహన చాలా అవసరము.


ప్రమాదవశాత్తు రసాయనములు శరీరము మీద వడితే, ప్రథమ చికిత్స, ఆ తరువాత వైద్యవరమైన చికిత్స తీసుకోవాలి. అత్యవసర పరిష్కారాలలో మన ప్రత్యేక బాధ్యతలను తెలుసుకొని, పరిష్కారిని ఎదుర్కొని సిద్ధముగా ఉండాలి. ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించడానికి ప్రయత్నము చేయాలి.

పని ప్రదేశములలో తినుబండారములు తీసుకొనుట, సామాన్య శారీరక పరిశుభ్రతలు పాటించకపోవుట చేయకూడదు. పని సమయములో ధరించే దుస్తులపైన రసాయనాలు పడే అవకాశము ఉండని గమనించాలి.

మన రాష్ట్రములోనూ, ఇతర రాష్ట్రాలలోనూ ఉన్న బల్క్స్ డ్రగ్స్ పరిశ్రమలలో జరిగిన ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను, తరువాయి వేజీలలో పొందుపరిశాము. ఇవి కొన్ని సూచనలు మాత్రమే. ఒక్కాక్కా ఛాష్టకరిలో వాడే రసాయనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలసిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది.


ప్రాండక్ బ్లూక్ థడ్రె

- ★ పోల్చైట్లు, బుల్లు, కట్టకోడు మరియు గ్లోబ్లులను తప్పనిసరిగా ధరించవలెను.
- ★ రసాయన పద్ధతములను ఏ ప్రయోజనము కొరకు ఇవ్వబడినవీ ఆ కార్బోమునకు మాత్రమే ఉపయోగించవలెను. వాటినీ ఏ ఇతరములైన కార్బోమునకు ఉపయోగించరాదు.
- ★ ప్రాండక్ బ్లూక్ లందు ఆపోరము, భ్రాగునీరు, పొగాకు, కీళ్ళ తదితరములైన పాటిని నిలువ చేయరాదు/ పాడరాదు.
- ★ ప్రాండక్ బ్లూక్ లోనికి అనుమతి లేకండా ఎవరూ ప్రవేశించరాదు.
- ★ ఉద్యోగులు వని ప్రదేశము నందు మాత్రమే వీప్పు రిలీఫింగ్ భార్యలులను అవ్వగించవలెను/ న్యూకరించవలెను.
- ★ రసాయన పద్ధతములను జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తూ, అని చిందకుండా ఉండునట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను.
- ★ కంచెయినర్లు, డ్రమ్ముల లోనికి ప్రవ పద్ధతములు అన్లోడు చేయునప్పుడు వెలాసిటి తక్కువగా ఉండునట్లు చూడవలెను.
- ★ రసాయనములు నిలువ చేయు ట్యూంకులు వైపులైనులు మరియు యంత్రములకు తగినంత ఎరింగు ఉండునట్లు చూచుకొనవలెను.
- ★ అగ్నిమాపక సాధనము ప్రవేశించుటకు, బయటకు పోవుటకు సరియైన దారి ఉండవలెను.




- ★ ప్రాండక్ బ్లూక్ లందు విద్యుత్ సంబంధిత అగ్ని ప్రమాదములు జరిగినప్పుడు తడణమే విద్యుత్ సరఫరా ను నిలిపివేయవలిను.
- ★ కార్బోయిన్ మరియు డ్రమ్ములలోని పద్ధతములు కలిసి పోవుటను నిపారించుటక్క, వాటిపై సరియైన లేబల్లు అంటించవలిను.
- ★ రసాయన పద్ధతములకు దగ్గరలో మండు స్వభావము గల పద్ధతములు ఉంచినవో అని ప్రమాదములకు దారి తీయును. కావున మండు స్వభావము గల పద్ధతములను రసాయన పద్ధతములకు దూరముగా ఉండునట్లు చూడవలెను.
- ★ వైపు ప్లాంట్ జాయింట్లు మరియు చెండ్లు కుళ్ళంగా తనిటి చేసి లేకులు అరికట్టవలెను.
- ★ ప్రమాద భరితమైన వాయువులు కంచెయినర్ నుండి బయటకు వచ్చు) ప్రమాదమున్నాహో ఏయిర్ మాన్స్ లు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించవలెను.

- ★ పైపులైనులు రిఫేర్ చేయటకు, వెల్సీంగ్, వెన్జర్ ఎరబోలకు ముందుగా తప్పనిసరిగా తత్త్వంబందిత పని అనుమతి వుత్తములను తీసుకొనవలెను.
- ★ ట్రైవు బెల్లుల వలన, జేరింగుల యొక్క ఘర్షణ వలన విధ్యుత్ స్పృర్జులు జనించు అవకాశము కలదు. అటువంటి అసాధారణ సంఘటనలకు తళజామే మొయింటినెన్ను విభాగమునకు తెలియచేయవలెను.
- ★ అన్ని పరికరములు మరియు వాటిని నడుపుటకు ఉపయోగించు యంత్ర భాగములు అన్నియు తగినన్ని గార్డులు కలిగి యుండవలెను. ఏవైనా గార్డులు తీయబడిన ఎడల తళజామే తిరిగి వాటిని అమర్ఖివలెను.
- ★ ఏసిట్రో మరియు అల్కౌలీలు మొదలగు వాటితో పని చేయునప్పుడు పి.వి.సి ఆప్రాన్, ఫీన్ పీట్రో మరియు గమ్ ఘూ తప్పని సరిగా థరించవలెను.
- ★ హోస్ పైపుల ద్వారా రసాయనములను బదిలీ చేయునప్పుడు హోస్ పైపు చివర తగినంత క్లాంపుతో బిగించి ఉన్నది, లేనిది ధృవర్ధకోనవలెను.
- ★ సైనేడును ప్రత్యేక ఔశము కలిగిన విడిగా డానికై కేటాయించబడిన గదితో మాత్రమే ఉంచవలెను. అంటీడోట్ కిట్ అందుబాటులో నుండునట్లు ఘూడవలెను.
- ★ సైనేడును రిజస్టరులో ప్రాయబడిన అధిక్కత వ్యక్తులు మాత్రమే ఉపయోగించవలెను.
- ★ సోడియం సైనేడును ఉపయోగించు వారు తప్పని సరిగా శరీరమంతటిని కప్పి ఉండునట్లు పి.వి.సి. బట్టలు, పి.వి.సి.గ్లోవ్లు, బూట్లు మరియు ఏయిర్ మాస్యులను థరించవలెను.




- ★ సైనేడును ఉపయోగించిన ప్రతిసారి వేతులను శుభ్రవరుమకొని స్నానము చేయవలెను.
- ★ గాయములు కలిగియున్న వ్యక్తులు సైనేడు కలిగియున్న ప్రదేశములందు పని చేయుటకు అనుమతించబడరు.
- ★ సైనేడు వాడు ప్రదేశమునందు పనిచేయువారు సైనేడు అంటీడోట్ కిట్ ను ఉపయోగించడము నందు శిడ్జణ పొందియుండవలెను.
- ★ సైనేడు వాడు అధికారులు మరియు వేరోపును విభాగముల వారు సైనేడు స్ట్రోకు కార్డ్చులను నిర్వహించవలెను.
- ★ సైనేడును గిడ్జంగి నుండి విడుదల చేసిన దగ్గర నుండి, అది పూర్తిగా పాడబడువరకు డాని ప్రతి కదలికను తత్త్వంబధిత వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా గమనించవలెను.
- ★ భాలీ తీయబడిన సైనేడు డబ్బులను మరి ఏ యితరపనులకు వాడరాదు, వాటిని తళజామే నిర్దేశించబడిన సైనేడు భాలీ డ్రమ్ములను నిలువ వుంచు ప్రదేశమునకు విష స్వీభావము పోగొట్టుటకు వంపవలెను.
- ★ ప్రాడషన్ భూకులందు గ్యాస్ సిలిండర్లను నిలువ వుంచరాదు.
- ★ గ్యాస్ సిలిండరును ఉపయోగించునప్పుడు ప్రైవర్ రెగ్యులేటర్ల ద్వారా ఉపయోగించవలెను.
- ★ మేనిఫోల్సు నుండి కాని, సిలిండరు వాల్వు నుండి కాని ప్రౌడ్రోజన్ లీక్ కాకుండా మాసుకోవలెను.

- ★ ప్రాడోజినేబర్ లోనికి గాలి ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిను.
- ★ ప్రాడోజన్ వాయువును నేరుగా వాలావరణములోనికి వదిలివేయరాదు. అట్లు చేసినవో అగ్ని ప్రమాదము జరుగు అవకాశము కలదు.
- ★ ప్రాడోజినేషన్ నందు వాడు ఉత్సైరకమును జాగ్రత్తగా వాడవలసిను. మరియు స్పిల్టేజిని నిపారించవలసిను.
- ★ బ్యాచ్ షీట్ నందు నిర్దేశించబడిన, నిర్మారిత ఉత్సత్తు పద్ధతులను మాత్రమే పాటించవలసిను.
- ★ కర్రోసివ్ రసాయనములతో వసిచేయు వారు చేతులకు స్కోవ్స్), గమ్ హూ, పి.వి.సి ఆఫ్రాన్స్ ను, ఫేన్ ఫీల్డ్ మరియు కళ్ళజోడును తప్పునిసరిగా థరించవలసిను.
- ★ కర్రోసివ్ రసాయనములను ఎత్తుటకు లీప్చును ఉపయోగించవలసిను.
- ★ కర్రోసివ్ రసాయనములను కలిగి యున్న కంటెయినర్లకు బిగించబడిన వాల్వ్యలను అతి జాగ్రత్తతో తరవ వలసిను.
- ★ పాంగిపార్ట్లు, చిందుటలను నిపారించుటకు పద్ధతములను ట్యూంకులలోనికి వంపునప్పుడు, నింపునప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించవలసిను.
- ★ రసాయన పద్ధతములను కలిగి యున్న పరికరములకు, డ్రమ్యూలకు రిఫేల్స్ తలపెట్టిరాదు.
- ★ మందు స్వభావము కల రసాయన పద్ధతములను, కర్రోసివ్ రసాయనములను ప్రక్కప్రక్కన నిలువ ఉంచరాదు.
- ★ మూత లేని పాతలు లేదా బకెట్ల ద్వారా కర్రోసివ్ రసాయనములను సరఫరా చేయరాదు.
- ★ ఏసిడ్లో నీటిని పోయరాదు. నీటి యందు ఏసిడ్ను నెమ్మిదిగా పోస్తూ భాగా కలియ త్రిప్పుట వలన ఏసిడ్ యొక్క తీవ్రతను తగ్గించవచ్చును.
- ★ ప్రీడెల్ క్రాష్ట్ రసాయన చర్యలను ప్రారంభించుటకు ముందుగా రియాక్టర్ పోఛిగా మరియు తేమ రహితముగా నుండునట్లు ధృవపరుచుకోనపటిను.
- ★ రియాక్టర్ నుండి వేడిగా వుండు రెసిడ్యూను అన్లోడ్ చేయునప్పుడు భద్రతా పరికరములు థరించవలసిను. మరియు అగ్ని మాపక సాధనముములను సిద్ధంగా యుంచవలసిను.
- ★ ట్రోమిన్ రసాయనముతో వసిచేయువారు ఏయిర్ మాస్ట్, మరియు శరీరమంతటిని కప్పివుంచు భద్రతా పరికరములు ఉపయోగించవలసిను.



- ★ వైప్పేషన్ రసాయన చర్యను ప్రారంభించుటకు ముందు అత్యవసర విద్యుత్ సరఫరా మరియు బ్రైన్సు సరఫరా చేయుటకు స్టోండ్-బై పంపును అందుబాటులో యుండునట్లు సరిచూచుకొనవలెను.
- ★ థోణము చేయుటకు ముందు చేతులను పరిశుభ్రపరచుకొనవలెను.
- ★ ప్రాడ్జక్సన్ బ్లాక్ ప్రదేశములందు చిందిన రసాయన పద్ధతములను న్యూట్రిటైట్ చేసి తణణమే కడిగి వేయవలెను.
- ★ వైఫ్సోర్ నందు కప్రోసివ్ రసాయన పద్ధతములను మనుషులే స్వయముగా పాడుచున్నప్పుడు తత్సంభందిత క్రింది స్టోరు నందలి ప్రదేశము బ్యారికెడ్స్ కట్టి ఉంచవలెను.
- ★ రసాయన పద్ధతములతో పనిచేయుపారు ఆ పద్ధతము యొక్క యం. యస్. డి. యస్. లను కుళ్ళంగా తెలుసుకొని వుండవలెను.
- ★ వైపో మరియు అమీనో పద్ధతములు పాడు ప్రదేశములందు అత్యవసర పరిష్కితులయందు ఉపయోగించుటకు అంటీడోట్లు, మిథిలీన్ బ్లూ ఇంజిన్స్ యుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ గాజు పాత్రలందు కప్రోసివ్ రసాయనయన చర్యలను నిర్వహించునప్పుడు గాజ పాత్రలు పగులుట ద్వారా నంభవించు ప్రమాదములు నిపారించుటకు ఆ పాత్రలను తీగ జల్లిడతో కప్పి ఉంచవలెను.
- ★ యఫ్. ఆర్. పి. ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు నిర్వహణ, స్టోపించుట, నిలువచేయుట మరియు రపాణా చేయునప్పుడు ప్రమాదపూతు నష్టము జరుగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించవలెను.
- ★ రియాక్టర్ మరియు ట్యాంకులకు కలుపబడియున్న పాఎ. డి. పి. ఇ. పైపులకు తగినన్ని సపోర్టులు ఇచ్చవలెను.
- ★ ఎఫ్. ఆర్. పి. ట్యాంకును నిర్దేశించిన పరిమాణమును మించి నింపరాదు.
- ★ ఏదైనా ట్యాంకులోనికి రసాయనము దిగుమతి చేయుటకు ముందుగా ట్యాంకు నిర్మాణ పద్ధతము రసాయనముతో చర్య జరుగకుండా నిలుచునది/ లేనిది నిర్మాణ చేసుకొనవలెను.
- ★ రసాయన పద్ధతములను కలిగి యున్న డ్రమ్యూలను నేలపై దొర్రించరాదు. తప్పనిసరిగా డ్రమ్ క్యారియర్సు పాడవలెను.
- ★ పిల్లలు, ప్రైలు ప్రాడ్జక్సన్ బ్లాకులందు పనిచేయుటకు అనుమతించబడరు.
- ★ సాధారణముగా జరుగు పాటికి విరుద్ధముగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు తణణమే పై అధికారులకు తెలియచేయవలెను.



పని అనుమతి పద్ధతి

బల్గీ, డ్రగీ కర్బూగారములకు సంభంధించి అనేక రకములుగా, అనేక సందర్భములలో రిపేరు పనులు ఎదురు కావచ్చును. అనగా పైపులైనుల వద్దగాని, నేలమీదగాని అంతేకాకుండా రియాక్టర్లో కాని స్టోరేజి బ్యాంకులలో గాని, గుంటలలో గాని, డ్రైనేజీ వద్దగాని, బాయిలర్ వద్దగాని ఉద్యోగులు రిపేరు చేయవలసి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పనిచేయుచున్నప్పుడు ఎన్నో ప్రమాదములు జరుగు అవకాశములు కలవు. ఆక్సైకముగా ఎజిటీఎచ్ మొదలైనప్పుడు కాని స్టీమ్, కెమికల్స్ నుండి విషపూరితమైన పడ్డములు విడుదలవడము లేక మండు స్వాభావము కల పడ్డములు సామీప్యంగా వుండునప్పుడు కాని ప్రమాదములు జరుగు అవకాశము కలదు. ముందుచూపుతో తెలివిగా కర్బూగారములో ప్రమాదములు జరుగు అవకాశములను గమనింప గలిగితే ప్రమాదాలను పూర్తిగా నిపారించవచ్చును. పని అనుమతి పద్ధతి అనునది ప్రతి ఉద్యోగికి కసరత్తు వంటింది. అంతేకాకుండా ప్రమాదపూరిత పనులను పూర్తిగా నియంత్రించవచ్చును.

వివిధ పని అనుమతి పద్ధతుల అంశములు

01. వెస్టర్ ఎంటీ

ఉ॥ అన్ని పొడ్కెన్ భూకులలో, రియాక్టర్లు, బ్యాంకులు, బాయిలర్లు, ఇన్జనరేటరు ఎనరోబిక్ బ్యాంకులు, సంపులు, పిట్లు, డ్రైనేజీ కాలువలు మరియు స్టేక్ బ్యాంకులు.

02. ఉద్యోగ పని అనుమతి పద్ధతి/హాట్టవర్క్/ పరిమీట్

ఉ॥ అన్ని ఉత్పత్తి భూకులు, రియాక్టర్లు, బ్యాంకులు, రిస్వర్లు, స్టోరేజి యార్డులు, వేర్ హాఫుసు, సర్పీసు భూకులు, పైపులైనులు, బ్రిట్జ్, సాల్వోంటు రికవరి పాంట్లు, జనరేటర్ హౌస్ మరియు హోట్ ఆయిల్ షైడ్.

03. భద్రతా పని అనుమతి పద్ధతి/సేఫ్ వర్క్/ పరిమీట్

ఉ॥ సాల్వోంట్, మండు స్వాభావము కల పడ్డము, అమ్మములు, ఖారములు, కొరకు గుణముగల పడ్డములు, స్టీమ్ గ్యాస్‌లతో కూడుకున్న, ప్రమాద స్వాభావములతో కూడుకున్న పనులు.

ప్రమాద స్వాభావము గల పనులు

- ఉద్యోగించిన విధముగా కాక క్రొత్త పద్ధతులతో వేసి పనులు.
- విద్యుత్ శక్తికోసనలు,
- భూమి త్రప్య పనులు,
- 3 మీటర్ ఎత్తు దాటిన ప్రదేశములలో పనులు,
- తెరచియున్న మిట్టెలు,
- నేల ఎ.సి.ఎట్ మీద మరియు రూఫ్ మీద పనులు.

ఉత్పత్తి భూకులలో పనిచేయు వారిలకు ప్రథానముగా సూచించునది


అనుమతి పద్ధతి డ్యూరా తీసుకొను భద్రతా వర్యల వలన ప్రమాదాలను నిపారించగలవారము. కావున పని అనుమతి తీసుకొని ప్రమాదాలను నిపారించండి.

రసాయన నిలువ మరియు నిర్వహణ

బల్క్ర్ డ్రగ్సరిష్ట్మలలో అనేక రకములైన రసాయనములు నిలువ మరియు నిర్వహణ చేయుచున్నారు. అందులో కొన్ని రసాయనములు విప్పన, కర్బోసివ్, ప్రీలుట, మండుట మరియు ఇంధన గుణములను కలీగి యుండును. సాధారణముగా రసాయనములు ఘన, ద్రవ మరియు వాయు రూపములలో యుండును.

భద్రతా సూచనలు

- ★ వేరిహోట్ సందు ద్రవ పద్ధతములను, త్రమ్ములు మరియు కార్బూయిస్లలోను, ఘన పద్ధతములను సంచులనందు నిలువ వుంచవలెను. ఈ త్రమ్ములు, కార్బూయిస్ లేదా సంచులు నేలపై నుంచకుండా చెక్కలతో చేసిన పాలెట్ట్ షైన నుంచవలెను.
- ★ నాయ్యలా నిర్మారణ విభాగము ఆమోదించిన రసాయనములను మాత్రమే వేరిహోట్ సందు నుంచుటకు స్వీకరించవలెను.
- ★ రసాయనముల యొక్క కంపాటబులిటీసి పరిగణనలోనికి తీసుకొని దానిని ఉంచవలసిన ప్రదేశమునందు ఉంచవలెను.
- ★ అధిక నిలువ సామర్థ్యము గలిగిన ట్యూంకులనందు ద్రవ పద్ధతములను దిగుమతి చేసిన యెడల అచ్చుట నుండి డే-ట్యూంకులకు ప్రొడక్షన్ బ్లాకు అవసరాలకు అనుగుణంగా వంచవలెను.
- ★ వేరిహోట్ సుండి విడుదలకు తయారుచేయబడిన లేదా మల్టీ ప్యాక్ చేయబడిన రసాయనములపై సరైన లేబల్ట్ అంటేంచిన తరువాత ప్రొడక్షన్ బ్లాకులకు రపాణా చేయవలెను.
- ★ ప్రొడక్షన్ బ్లాకులకు రసాయనములు ఇచ్చిన తరువాత ఆ అధికారులు ఎమ్.ఎస్.డి.యస్ సందు నిర్దేశించబడిన విధముగా ముందు జాగ్రత్త చర్యలతో రసాయనములను వాడవలెను.
- ★ రసాయనముల యొక్క ప్రమాద స్వభావముల గూర్చి వేరిహోట్ ఉద్యోగులు తుళ్ళంగా తెలుసుకొని రసాయనముల నిలువ మరియు నిర్వహణ యుందు శిడ్జణ పొందవలెను.
- ★ మండు స్వభావము గల ద్రవ పద్ధతములు ట్యూంకర్ల లోనికి లోడింగ్ లేదా అన్లోడింగ్ అగుమన్నప్పుడు సరైన ఎట్రింగ్ ఉండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ పద్ధతములు లోడింగ్ మరియు అన్-లోడింగ్ అగునప్పుడు, వాహనము యొక్క కదలికను నిపారించుటకు చక్రములకు ముందు, వెనుక చెక్క అడ్డు పెట్టుట వంటి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకొనవలెను.
- ★ ఎగుమతి, దిగుమతులకు ఉపయోగించు హోస్ పైపు మలినములు లేకుండా, మరియు మంచి స్థీతిలో వుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ వాహనము నుండి అన్-లోడింగ్ ప్రారంభించుటకు ముందుగా ఇంజన్ అపి బ్యాటరీసి విద్యుత్ సర్క్యూట్ నుండి వేరు చేయవలెను.
- ★ వేరిహోట్ బల్క్ర్ స్టోరేజ్ యుందు రసాయనముల, లేకేజీలు, చిందుట లేకుండా చూడవలెను.
- ★ అధిక నిల్వ సామర్థ్యపు ట్యూంకు, వంపుల పునాదులను క్రమానుగతముగాతనిటీ చేయవలెను.
- ★ రసాయనముల బల్క్ర్ స్టోరేజీ మరియు వేరిహోట్ యుందు క్రమానుగతముగా విద్యుత్ భద్రత తనిటీ చేయవలెను.



- ★ విద్యుత్ సరఫరాను అవకుండా టైమ్ ప్రొఫ్ విద్యుత్ పరికరములను తెరవచాదు.
- ★ బల్క్ స్టోరేజి మబ్బు సరియగు కంచె నిర్మించబడి ఉండవలెను.
- ★ స్టోరేజి పరిసర ప్రాంతాలలో పోగ్లూగూడు అనే సూచన బోర్డులు నిర్వహించవలెను.
- ★ పైపు లైనులు మరియు వాటి సపోర్టులు సరిగు ఉండునట్లు చూడవలెను.
- ★ డ్రెమ్ము మూత తెరమటకు డ్రెమ్ము ఇంవర్సన్ ఉపయోగించవలెను.
- ★ విషపూరిత రసాయనములతో పనిచేయునప్పుడు ఎయిర్ మాన్జ్ మరియు శరీరమంతటిని రష్టించు భద్రతా సాధనాలను ధరించవలెను.
- ★ కల్రోసివ్ రసాయనముల కార్బూయిస్ లను 2 మూతలలో బిగించవలెను.
- ★ బ్రూక్సరు మరియు ట్రుక్కుల ఫీతిని క్రమానుగతముగా భద్రతాతనిథి చేయవలెను.
- ★ ట్రుక్కునందు లోడు చేయు పడ్డార్ముల ఎత్తును పరీషీంచి, అధిక భారమునకు గురి అవకుండా యుండునట్లు భృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ దిగుమతి మరియు ఎగుమతి సమయమునందు వర్ధము వలన గాని, పడ్డార్ములు ఒకదాని యందు మరొకటి కలుయుట ద్వారా ఏర్పడు కంటామినేషన్లకు గల అవకాశములను నివారించవలెను.
- ★ పరిసరముల పరిశుభ్రతను బాగుగా నిర్వహించవలెను.
- ★ ప్రోడక్షన్ భౌక్ మరియు వేర్సాంజ్ ల వద్ద తిరుగు బ్రూక్సర్లు తప్పనిసరిగా స్టోర్చు అరెస్టర్లను కలిగి యుండవలెను.
- ★ వేర్ వ్హాంజ్ పై ఉంచబడిన లైట్టుంగ్ అరెస్టర్ల యొక్క కంటిన్యూయిటీని తనిథి చేయవలెను.
- ★ కర్బూగారము బయటకు పంపు రసాయనములను టైమ్ కార్బూలో పంపవలెను.
- ★ భృవపరచిన ఉష్ణ పని అనుమతి పత్రము లేకుండా మండు రసాయనములను కలిగిన బ్యాంకులు/ కంటెయినర్లకు పైపులకు ఉష్ణ వనులు చేయరాదు.
- ★ భృవపరచబడిన పని అనుమతి పత్రము లేకుండా రసాయనము కలిగిన బ్యాంకు/ కంటెయినర్ల యందు ప్రవేశించరాదు, పైపు లైనులు రిపేరు చేయరాదు.
- ★ రోడ్స్ పైన గాని, అగ్గి కలిగి యుండు ప్రదేశమునకు దగ్గరగా కాని, రసాయనములను కలిగియుండు వాహనములను నిలిపియుంచరాదు.
- ★ ఉపరితలముపై త్రుప్పు పట్టుటను నివారించుటకు, మరియు కలరు కోడు కొరకు నిలువ చేయు బ్యాంకుల పైపులకు క్రమానుగతముగా రంగు చేయవలెను.
- ★ కొత్త పైపు లైను ద్వారా రసాయనము పంపుటకు ముందుగా ఆ పైపు లైనును లీక్ బెస్టు చేయవలెను.

భద్రతా పరికరములు

భద్రతా పరికరములన్నియు మీ భద్రత కోసమే, అవసరమయిన భద్రతా పరికరములను ధరించండి




స్టైర్ హార్టెట్




ఇయర్ మాన్




పోండ్ గ్లూష్



ఎన్ ఫ్రెక్చు



ఎయర్ మాన్స్



ఫెన్ ఫీల్ట్




డబ్బు మాన్స్



గమ్ మూ



గొగుత్సు



పి.వి.సి. హుడ్జు, పర్ట్సు, ప్యాంటు




సెల్వ్ కంబియుషన్ బ్రీతింగు
ఆపరేటరు

ఎక్వివెంటు భద్రత


సంట్రీ ప్ర్యాట్ భద్రత

- ★ పద్మాలాచల సంట్రీ ప్ర్యాట్ లోనికి క్రమ వద్దతిలో వంపుట వలన సమానముగా పరుచుకొంటుంది. తడ్డురా యంత్రపు అదురును, నిలకడలేమిని నిషారించవచ్చును.
- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ బ్యాగు సరైన వద్దతిలో అమర్ఖిని యొడల యంత్రపు నిలకడ లోపించును. యంత్రము నిలకడగా నడుచుటకు సంట్రీ ప్ర్యాట్ బ్యాగు సరైన వద్దతిలో అమర్ఖివలెను.
- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ తిరుగుమన్నప్పుడు పద్మాలాచల మును నింపుటకు గాని, సంట్రీ ప్ర్యాట్ శుభ్రపరుచుటకు గాని మరియు పద్మాలాచల మును తీయుటకు గాని పై మూతను తీయాడు.




- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ మూత తీయునప్పుడు/వేయునప్పుడు అపరేటరు చేతులు నలుగు అవకాశము కలదు. జాగ్రత్తగా నుండుము.
- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ ను డాని ఉత్సత్తి దారుడు సూచించిన గరిష్ట పరిమితి కి మించి పద్మాలాచల ముతో నింపరాడు.
- ★ కేసింగ్ వెంటు నందు, డ్రైయ్ నందు పద్మాలాచల పేరుకు పోకుండా పరిష్కించవలెను. అట్లు పేరుకొన్నచో డానిని శుభ్రపరచవలెను.
- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ నడుచుచున్నప్పుడు శబ్దములో కలుగు తేడాలు, అదురుట వంటి వాటిని జాగ్రత్తగా గమనించవలెను. శబ్దములో తేడా వచ్చినయొడల డానికి కారణములు కనుగొని నిషారించవలెను.
- ★ సంట్రీ ప్ర్యాట్ లు త్రుప్పు పట్టకుండా యుండుటకు వాటిని ప్రతి దినము కడిగి శుభ్రపరచవలెను.
- ★ విడిభాగములపై పద్మాలాచల పేరుకు పొపుట వలన ఆ విడిభాగములు అరిగిపోపుట, త్రుప్పుపట్టుట జరుగవున్నాము. అందుమూలముగా ఆ విడిభాగము ప్రమాదకరము కావచ్చును. కావున పద్మాలాచల సంట్రీ ప్ర్యాట్ విడి భాగముపై పడకుండా జాగ్రత్త వహించవలెను.
- ★ మండు స్వాధావము గల పద్మాలాచల, లోహముల రాపిడీ వలన జనించు నిష్పు రవ్వలు మరియు విద్యుత్ స్పౌర్కులు, సంట్రీ ప్ర్యాట్ దగ్గర లేకుండా చేయుట డ్యూరా అగ్గి ప్రమాదము మరియు స్లైలుడు జరుగుండా నిషారించవచ్చును.

- ★ నరైన వద్దతిలో బిగించని సెంట్రిపూర్యాట్ బాస్క్రెట్లు సెంట్రిపూర్యాట్ తిరుగుచున్నప్పుడు ఉడిపొవుటకు అవకాశము కలదు. కొప్పన పెక్సట్, బాస్క్రెట్ మొదలగునవి సరిగ్గా బిగించిపుండునట్లు చూచుకొనవలెను.



- ★ సెంట్రిపూర్యాట్ నందలి అన్ని బేరింగీలకు క్లవ్ మరియు మోబారు బేరింగులకు గ్రెఱా పెట్టవలసు.
- ★ బాస్క్రెట్ వెల్సైంగ్, రివిటీంగ్ మొదలగు అనుసంధానములు సరిగ్గా ఉన్నది/ లేనిది పరిష్కించడం ద్వారా తీవ్రమైన ప్రమాదములు నిపారించవచ్చు). ఉ॥ వెల్సైంగ్ అనుసంధానములను కంటీనో మూడడం ద్వారానూ, డి.పి. పరీక్ష చేయుట ద్వారా బాస్క్రెట్ వెల్సైంగ్ రివిట్లు సరిగ్గా యున్నది/ లేనిది తనిథి చేయడం ద్వారా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టవచ్చును.
- ★ సెంట్రిపూర్యాట్ బాస్క్రెట్ తిరుగునప్పుడు మూతను తెరచుటకు వీలు లేకుండా ఎయిర్ లాక్ పద్ధతి పెట్టబడినది. ఎయిర్ లాక్ పద్ధతి పని చేయునట్లు చూడవలెను.
- ★ బాస్క్రెట్ మరియు ప్లైట్ సమతూర్చముగా లేనప్పుడు కలుగు ఒడిదుడుకులను నిపారించుట ద్వారా సెంట్రిపూర్యాట్ వలన మరియు నిశ్చలన భాగముల మధ్యదూరమును సరిగ్గా పాటించుట వలన వాటి మధ్య ఘన్ఱణలను నిపారించవచ్చును. ఉ॥ సెంట్రిపూర్యాట్ ఉత్సుక్తి దారులు నిర్దేశించినట్లు వలన మరియు నిశ్చలన భాగముల మధ్య దూరం సరిగ్గా ఉన్నది/ లేనిది తనిథి చేసి పాటించవలెను.
- ★ పుల్లీల మరియు క్లవ్ పద్ధతి పని చేయు విధానము యొక్క స్నేహిక్ కట్-అప్పట్ పద్ధతి సరిగ్గా పని చేయుచున్నది/ లేనిది పరీష్కించవలెను. క్లవ్ లైనర్ పని చేయు విధానము తెలుసుకొనుటకు మోబారు ఎన్ని అంపియర్లు తీసుకొనునది తనిథి చేయవలెను ఖాళీ సెంట్రిపూర్యాట్ గిర్మాన్ వేగమును అందుకొనుటకు 2 లేదా 3 నిముషోల సమయం తీసుకొనునది/ లేనిది తనిథి చేయవలెను.
- ★ అన్ని గ్యాస్క్రెట్లు, రభ్యరు బేడింగులు సరిగ్గా యుండునట్లు చూచుకొనవలెను.
- ★ బెల్ములు సరిఅయిన బీగుపుగా ఉండునట్లు సరిచేయవలసు. బేన్ ఫ్రైమ్ బోల్ములు సరిగ్గా బిగించవలెను.
- ★ సెంట్రిపూర్యాట్ పునాదులు, బేన్ ఫ్రైమ్ లను క్రమానుగతముగా తనిథి చేయవలెను.
- ★ సెంట్రిపూర్యాట్ పని చేయునప్పుడు సస్పెన్షన్ పిన్చులు మరియు స్ట్రింగులు సరి అయిన పద్ధతిలో పని చేయుచున్నది / లేనిది పరిష్కించవలెను.
- ★ సెంట్రిపూర్యాట్ మోబారు బేసు బోల్ములను పరిష్కించి, వదులుగా యున్నవో బిగించవలెను.
- ★ బేరింగ్ పూజాజింగ్ పూర్తిగా తెరచి సెంట్రిపూర్యాట్ ఉత్సుక్తిదారుని సూచనలను అనుసరించి శుభ్రపరచి, ఓవర్ పోలింగ్ చేసి బేరింగ్ పూజాజింగ్ బిగించవలెను.

- ★ బ్రైంగ్ యొక్క బిగింపును పరిష్కించవలసిను. క్రమము తప్పకుండా బ్రేక్‌లైనర్ స్టామమును సరిచేయుము.
- ★ అవుటర్ డ్రమ్ లోల్యూలను సరిగ్గా బిగించునట్లు మాముకొనవలసిను.
- ★ సంట్రిఫ్యూషన్ ను బయటకు తీయునప్పుడు మరియు తిరిగి బిగించునప్పుడు సరయిన అమరిక పద్ధతిని పాటించవలసిను. ఓస్ట్రోట్ను తీయునప్పుడు టాప్-లీవ్‌నకు చెయ్యే భూకు హుక్ తగిలించరాదు.
- ★ బ్రైం రాడ్ మరియు మూతకు గల ఆయల్ కప్పుల యందు ఆయల్ నింపవలసిను.
- ★ సంట్రిఫ్యూషన్ యొక్క పని గంటలను బట్టి కనీసం సంపత్తిరమునకు ఒక్కసారి సంట్రిఫ్యూషన్ విడి భాగము లన్నియూ విడి చేసి, శుభ్రపరచి, తనిఫీ చేసి బిగించవలసిను.
- ★ కార్బోన్ పద్ధతిరములను సంట్రిఫ్యూషన్ చేయుమన్న ఎడల అట్టి సంట్రిఫ్యూషన్ ల విడి భాగములన్నియూ కనీసం 4 నెలలకు ఒకసారి విడిచేసి, శుభ్రపరచి, తనిఫీ చేసి బిగించవలసిను.
- ★ సంట్రిఫ్యూషన్ నమతూకముగా యున్నది/ లేనిది డైనమిక్ బ్యాలెన్సింగ్ కనీసం 2 సం. లకు ఒకసారి తనిఫీ చేయించవలసిను.
- ★ సంట్రిఫ్యూషన్ యొక్క మోటారు తీసి, బిగించునప్పుడు, మోటారు యొక్క డైరెక్షన్ సవ్యదిశలో నుండునట్లు సరిచూముకొనవలసిను. మోటారు డైరెక్షన్ అపసవ్య దిశలో యున్న యెడల అదిక్కత పద్ధతిని పాడు చేయుము.
- ★ సంట్రిఫ్యూషన్ పద్ధతి జనించు ప్రీర విద్యుత్తు సరిగ్గా ఎర్రు అగుటను ఏర్పాటు చేయవలసిను.
- ★ మూతను మూసినప్పుడు మాత్రమే సంట్రిఫ్యూషన్ నడుచునట్లు మూతకు విద్యుత్తు ఇంటర్లాక్ పద్ధతి పట్టి యున్నది. అట్టి పద్ధతి వనిచేయునట్లు మాడవలసిను.
- ★ బ్రేక్ మరియు మోటారుల మధ్య విద్యుత్ ఇంటర్ లాక్ పద్ధతి వనిచేయునట్లు మాడవలసిను.
- ★ మోటారు టెర్మినల్స్, లిమిట్ స్ట్రేచ్లు మరియు ప్రైవ్ బట్టన్టెర్మినల్ గ్లాండ్స్ ను తనిఫీ చేయవలసిను.
- ★ పవర్ కెబుల్, కంట్రోల్ కెబుల్ మరియు ఇన్స్యులైఫ్స్ ల సరిగ్గా యుండునట్లు సరిచేసుకొనవలసిను.
- ★ మోటారునకు మరియు లిమిట్ స్ట్రేచ్ నకు ఎర్రువైరు సరిగ్గా యుండునట్లు మాడవలసిను.
- ★ టిప్పుసర్ బ్యాక్స్ కవర్లు అన్నియూ సరిగ్గా బిగించి యుండునట్లు మాముకొనవలసిను.




బ్రే - ట్రైయర్

మండు స్వభావము కల పదార్థములు బ్రే- ట్రైయర్ లో వేయునప్పుడు మండుట లేదా ప్రీలుడు ప్రమాదములు జరుగుటకు అవకాశము కలదు.

భద్రలా సూచనలు

- ★ మండుటకు అవకాశము గల పరిమితులు, తిగువ విస్మేటన పరిమితుల కంటే తక్కువగా యుండునట్లు అన్ని సమయములందు బ్రే- ట్రైయర్ లకు గాలి ప్రపాశము సింగిల్ పొన్ మరియు సరిపడునంత వమ్మనట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ ట్రైయర్ లోనికి ఒకసారి పంపిన గాలిని మళ్ళీ పంపకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించవలెను.
- ★ ట్రైయర్ హీటర్ పై దుష్టమ్ము పేరుకుపోవుటను నిపారించవలెను. హీటర్ను మంచి స్థితిలో నిర్వహించవలెను.
- ★ క్రొత్తవి లేదా ఇతరములైన ఉత్పత్తుల కొరకు ట్రైయర్ను విసియోగించునప్పుడు ట్రైయర్ లోపలి భాగము పూర్తిగా శుభ్రపరచి యుండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ ట్రైయర్ గది వెలుపలి వైపు సురక్షిత ప్రదేశమునందు వెంట ఎయిర్ విడుదల అగునట్లు చూడవలెను.
- ★ ట్రైయర్ హీటర్ను ప్రారంభించుటకు ముందు 15 నిమ్మములు కోల్చుట్లో చేయవలెను.
- ★ ట్రైయర్ అధికముగా వేడి చేయరాదు. నెమ్మదిగా వేడి చేయుచూ ఉప్పోగ్రతను మెయిన్టయిన్ చేయవలెను.




- ★ ట్రైయర్ ఫాను మేలైన నిర్వహణను కలిగియుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను. లోపముల మధ్య రాపిడ్సిని నిపారించుటకు ట్రైయర్ ఫ్యాన్ సరి అయిన బ్యూలెన్సింగ్ తో యుండునట్లు ధృవపరుచుకోవలెను.
- ★ ట్రైయర్ బాడీ వెంట డ్క్వీన్కు, ట్రైయర్ మోటారునకు ఎక్స్‌టింగ్ యుండునట్లు నిర్మారించుకోవలెను.
- ★ బ్రే- ట్రైయర్ను విద్యుత్తతో వేడి చేయటకు అనుమతించరాదు.
- ★ బ్రే- ట్రైయర్ గది నందు ఉపయోగించిన విద్యుత్ పరికరములన్నియూ, ఫ్లైమ్ ప్రూఫ్ అయి యుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ లాగ్ షీట్ నందు నిద్రేశించబడిన విధముగా ఉప్పోగ్రతను నిర్వహించవలెను.
- ★ పదార్థముతో పనిచేయునప్పుడు గ్లోవ్స్, గాగుల్స్ మరియు డఫ్ట్ నుండి రక్షించుటకు మాస్కును ధరించవలెను.
- ★ ట్రైయర్ గదినందు మెర్గాన్ పరిశుభ్రతను నిర్వహించవలెను.
- ★ ట్రైయర్ హీటర్ నందు సిటి ఆపిరి లీకేజిని అనుమతించరాదు.
- ★ ఎయిర్ ఫ్లైట్రెన్ క్రమానుగతముగా తనభీ చేసి శుభ్రపరచవలెను.
- ★ హీటర్ ఉపరితల ప్రదేశమునందు త్రుప్పువట్టుటను నిపారించుటకు అధిక ఉప్పోగ్రతను తట్టుకోగల అల్యామినియం పెయింటును వేయవలెను.

ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్

ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్లో పద్ధతిమును ట్రై చేయునప్పుడు ఎక్కువ గాలి, వేగము వలన ఫీర్ విద్యుత్తు తయారగు అవకాశము కలదు. ల్యూడ్రగ్ పొడర్ వలన, మండు స్వభావము కల సార్టెంటులో కూడిన డ్రెగ్సు ట్రై చేయుట వలన అగ్గి, విస్పొటవము సంభవించు అవకాశము కలదు.

భద్రతా మూత్రవలు

- ★ ట్రైయర్ ఆన్ చేయు ముండు ప్రొడక్షు కంబెయినర్ మరియు రిఫ్లైంగ్ జాంబర్ ఎర్పు ఉర్మినర్సుకు అంటి యుండునట్లు భృతీకరించుకొవచలియును. ఎప్పటిక్కప్పుడు ఎర్పుపీల్ విరోధక విలువలు పరిపీతులతో యుండునట్లు భృవరముకొవచలిము.
- ★ సీర విద్యుత్తు కండక్షు అగుట కొరకు సరయిన హాణ్యత గల ఫీల్రీ బ్యాగ్ మ వాడవలిను. కాటవ్ బ్యాగ్ పాడుట వుంచిది.
- ★ విస్పొటన రిలీఫ్ వెంటు నరిగ్గా యుండునట్లు భృతీకరించవలిను.
- ★ ట్రైయర్లో గాలి లోపలకు వచ్చు, బయటకు పోవు మరియు విస్పొటన రిలీఫ్ వెంటు ఉష్టులు ట్రైయర్ రూమ్ బయటకు ఉండవలిను.




- ★ ఈ ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్లను విద్యుత్కట్కుతో వేండి చేయకూడదు.
- ★ ఈ ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్ సందు వాడు విద్యుత్ సామాగ్రి అంఱ ఫీమ్ ప్రొఫ్ అయి ఉండవలిను.
- ★ ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్ నందు పనిచేయువారు భ్యాని నుండి రక్షణమ పొందుటకు ఇయర్ మఫ్ వాడవలిను.
- ★ లాగ్ షీటలో ఉన్న విధంగా ప్రతి బ్యాగ్ టెంపరేచర్ మెయింటేయిన్ చేయవలిను.
- ★ డ్రగ్సు లోడ్ / అన్ లోడ్ చేయునప్పుడు పేతికి గ్లోవ్స్, కళ్ళజోడు, డ్యూమాన్స్ లు ధరించవలిను.
- ★ ట్రైయర్ పోటర్ ఆన్ చేయుటకు ముందు 15 నిముషములు మోటారు ఆన్ చేసి ముందుగా లోపల నున్న గాలిని బయటకు వంపవలిను అనగా కోల్పుల్లో ఇవ్వవలిను.
- ★ ట్రైయర్ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాను ఎప్పటిక్కప్పుడు డ్యూ, ఆవిరి నుండి పరికుభ్రముగా మంచవలిను.
- ★ ట్రైయర్ లోనికి కుభ్రము చేయుటకు వెట్లు ముందు పొత్కెట్ ధరించవలిను.
- ★ ట్రైయర్ టెంపరేచర్ కంట్రోలర్ పనిచేయునట్లు మాడవలిను.
- ★ ఘ్రాయడ్ బెండ్ ట్రైయర్ ఎయిర్ వెంట్ నుండి డ్రెగ్ బయటకు పోకుండా చూడవలిను.
- ★ ఎయిర్ ఫీల్టర్ క్రమానుగతముగా ఫీల్టర్ చేయవలిను.

సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్

మంటలు, విస్మీటనము, ఎత్తునుండి పడటము వంటివి సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్ వద్ద సంభవించు అవకాశము కలవు.

భద్రతా సూచనలు

- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్ నుండి ఫైర విద్యుత్తును పంపించుటకు ఎర్తింగీను కలుపవలెను.
- ★ పిడుగు, మొరువుల నుండి రకణకు సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్ లైల్ట్‌బ్లైంగ్ అర్స్‌సెర్స్ ను అమర్ఖించిను.
- ★ ఫైర్‌లో రెసిడ్యూ యొక్క ఆట్‌-ఇగ్నిషన్ బెంపరేపర్, ఫైర్ హీటర్ బెంపరేపర్ కన్నా తక్కువ ఉండవలెను.
- ★ హీటరును అప్పుడప్పుడు తనిటీ చేసి దానిపై నున్న కార్బన్ డిపోజిట్‌ను టీస్ చేయవలెను.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంటునకు విద్యుత్ హీటరును అమర్ఖిరాదు.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్‌నకు ఫైర్‌మ్స్‌ప్రూఫ్ ఎలక్ట్రిక్‌లో ఫిట్టీంగ్‌లు మాత్రమే అమర్ఖివలెను.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్‌వద్ద పరిసర నిర్వహణ బాగా యుండునట్లు చూడవలెను.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ఇప్పోగ్రథ నిదానముగా పెంచవలెను.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీకి స్టైర్‌పాల్యు అమర్థి అది సరిగ్గా పనిచేయుచున్నట్లు ధృవీకరించుకొనవలెను.
- ★ మండు స్వాభావము కల రసాయనము వెంటునుండి కాని, పైపునుండి కాని లీక్ అవకుండా చూడవలెను. వెంటలైనుకు ఫైర్ అర్స్‌ర్లు అమర్ఖివలెను.
- ★ సాల్వోంటు రికవరీ ప్లాంట్ నందు మిద్టె చుట్టు రెయిలీంగ్ వుండవలెను. పంపులకు గార్డులు అమర్ఖివలెను.
- ★ సాల్వోంట్ రికవరీ ప్లాంట్ మిద్టె రెయిలీంగ్ బయట వైపు పని చేయవలసి వచ్చినప్పుడు స్టైర్ బెల్పు, పాల్ముట్ తప్పుకుండా థరించవలెను. మరియు స్క్రోఫ్ హోల్డ్‌ఇంగ్ కూడా అమర్ఖివచ్చును.



ఇన్నినిరేటరు

భద్రతా సూచనలు

- ★ బర్బర్ ను పైర్ చేయుటకు ముందు క్వాంచ్ సిస్టమ్ వాటర్ సర్క్యూలేవ్స్‌ను కలిగి యుండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ బర్బర్ ను నిర్దేశిత బర్బరు పైరింగ్ రేటు ప్రకారము పైర్ చేయవలెను.
- ★ కంబష్ జరుగుటకు మరియు ఇంధన నిప్పుత్తి మొయిన్‌టెయిన్ అగునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ స్టీప్ ఇంటర్ లాకులు బాగుగా పనిచేయు స్టీప్‌లో మొయిన్‌టెయిన్ అగునట్లు చూడవలెను.
- ★ ఉత్సత్తుద్దారుని సూచనల ప్రకారము బర్బరు డెలివరీ సెట్‌ట్యూప్స్, కంబష్ చాంబర్ ప్రైవర్, సర్కాండింగ్ టంపరేటరు మొయిన్‌టెయిన్ చేయవలెను.
- ★ కొంత కాలము బర్బరును ఉపయోగించనప్పుడు మొయిన్ వవర్ స్పీచ్‌ను ఆపి వేయవలెను.
- ★ బర్బర్ ను ఉపయోగించనప్పుడు ఇంధన సరఫరాను నిలిపివేయవలెను. ఇంధన సరఫరా కనెక్షన్ తొలగించవలెను.
- ★ బర్బరు 3 సార్ట్లు ప్రయత్నించినసూ పని చేయనిచో, దానిని వాడుటకు ప్రయత్నించక నిపుణులను సంప్రదించవలెను.
- ★ బర్బర్ మొయింబెనెస్స్ పనులు చేయుటకు ముందు ఇంధన సరఫరాను తొలగించవలెను.
- ★ బర్బర్ నుండి అసాధారణ శబ్దము వచ్చినప్పుడు నిపుణులను సంప్రదించవలెను.
- ★ అత్యవసర స్టైక్ పనిచేయు స్టీప్‌లనందు ఉండునట్లు నిర్మారించుకోవలెను.
- ★ ప్రైలెట్ స్టైమ్ వచ్చిన వెంటనే ఎల్.పి.ఐ. సిలిండర్ కనెక్షన్ తొలగించవలెను.
- ★ ఇన్నినిరేటర్ ను షాట్ చేయక ముందు ఎయిర్ కంప్లిషర్ పనిచేయు స్టీప్‌లో నున్నట్లు నిర్మారించుకోవలెను.

ఇన్నినిరేటర్ స్టీప్ ఇంటర్ లాకులు:

- సెకండరీ ఛాంబర్ టింపరేచర్ తక్కువగా నున్నప్పుడు
 - (ఎ) ప్రిమరీ ఛాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్రామ్ లాక్ అపుట్ అగును.
 - (బి) వేస్ట్ లిక్ష్యుడ్ పంపు ఆగిపోవును.
- సెకండరీ ఛాంబర్ టింపరేచర్ ఎక్స్‌ప్రైసప్పుడు
 - (ఎ) ఇన్నినిరేటర్ ఫ్లూయిల్ ఆయల్ తిరిగి బ్యాంకుకు పంపబడును.
 - (బి) ఇన్నినిరేటర్కు ఫ్లూయిల్ ఆయల్ సరఫరా ఆగిపోవును.
- స్టీమ్ విఫలమగుట వలన సెకండరీ ఛాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్రామర్ లాకోట్ అగును.
 - (ఎ) అప్పుడు ఇన్నినిరేటర్ ఫ్లూయిల్ ఆయల్ తిరిగి బ్యాంకుకు పంపబడును.
 - (బి) ఇన్నినిరేటర్కు ఫ్లూయిల్ ఆయల్ సరఫరా ఆగిపోవును.
 - (సి) వేస్ట్ లిక్ష్యుడ్ పంపు ఆగిపోశ్రును.

- ఐ.ఎస్. ఫౌన్సు పనిచేయనప్పుడు:
 - (ఎ) అత్యవసరస్తీక్ తెరమకొనును.
 - (బి) కంబస్ ఏయార్ షాన్ ఆగిపోవును.
 - (సి) ప్రిమరి థాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్రామర్ లాకోటు అగును.
 - (డి) సెకండరి థాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్రామర్ లాకోటు అగును.
- క్వోంవ్ అపుట్ తెట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా నున్నప్పుడు :
 - (ఎ) అత్యవసరస్తీక్ తెరమకొనును.
 - (బి) ప్రిమరి మరియు సెకండరి థాంబర్ ప్రోగ్రామర్లు లాకోటు అగును.
- క్వోంవ్ రీ-సర్చులైషన్ వంపు బ్రీప్ అయినప్పుడు:
 - (ఎ) అత్యవసరస్తీక్ తెరమకొనును.
- ప్రిమరి థాంబర్ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు :
 - (ఎ) అత్యవసరస్తీక్ తెరమకొనును.
- ప్రిమరి థాంబర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువైనప్పుడు :
 - (ఎ) ప్రిమరి థాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్రామర్ ఆగిపోవును.
- ప్రిమరి థాంబర్ టెంపరేచర్ తక్కువైనప్పుడు :
 - (ఎ) ప్రిమరి థాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్గామర్ ముదలగును.
- కూలింగ్ ఎయార్ ప్రెషర్ తక్కువైనప్పుడు:
 - (ఎ) సెకండరి థాంబర్ బర్బర్ ప్రోగ్గామర్ కొరకు కంప్లిష్ట్ ఎయిర్లైన్ పైగల సోలిసాయిడ్ వాల్వు తెరమకొనును.

<input checked="" type="checkbox"/>	మనము గట్టి భ్రద్రత	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	విధానమును కలిగి	
<input checked="" type="checkbox"/>	యున్నాము	<input checked="" type="checkbox"/>



భద్రత పాటించనిచో వీతనములో పెరుగుదల ఉండయి.


డీజిల్ జనరేటర్

వరిత్రమకు విద్యుత్ శక్తి రాత్రు విద్యుత్ బోర్డు నుండి సరఫరా చేయబడును. మరియు కొన్ని పరిత్రమలలో విద్యుత్ శక్తి డీజిల్ జనరేటర్ ఇంజన్లలచే ఉత్పత్తి చేయబడుచున్నది. విద్యుత్ ఉత్పాదన యందు ఎంటాంగిల్ మెంటు, విద్యుత్ పోకు, విద్యుత్ ఫ్లాష్ వలన గాయములు, యంత్రముల ముక్కలు విసిరి వేయబడుట, వేడి సీరు/వేడి ఆయిల్ చిందుట, అగ్ని మరియు లైలుడు వంటి అగ్ని ప్రమాదములు జరుగు అవకాశములు కలవు.

భద్రతా సూచనలు

- ★ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ చుట్టూ మరియు ఇంజన్, ఆల్టర్నేటర్ కవలింగ్ల వద్ద గార్డింగ్ వుండవలెను.
- ★ డి.జి. రూమ్ నందు శుభ్రమైన గాలి మరియు వెంబిలేషన్ థారాశముగా యుండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ ఎ.సి. ఇంజన్ నందు ఇంజన్ ఆయిల్ మట్టమును సరిగ్గా మెయిన్చెయిన్ చేయవలెను.
- ★ స్టీమ్ ఇంటర్ లాకులు వసివేయు విధానమును ధృవపరుచుకొనవలెను.
 - రేడియేటర్ వాటరు టెంపరేచరు ఎక్కువైనవో....
 - ల్యాట్ ఆయిల్ టెంపరేచరు ఎక్కువైనవో...
 - ల్యాట్ ఆయిల్ ప్రిపర్ తక్కువైనవో...

- జనరేటర్ ట్రిప్ అగును.



- ★ బై-పాన్ ఫైల్టర్ ద్వారా ఇంజన్ ల్యూబ్రికెటీంగ్ సిస్టమ్సు ట్రిమింగ్ చేయరాదు.
- ★ ఇంజను స్టోర్ చేయుటకు ముందు ఇంజను మరియు దాని పరిసరములలో ఎవరూ లేకుండా మాడవలెను.
- ★ ఇంజను స్టోర్ చేసినప్పుడు పడెయల్ స్పిడ్, ఆయిల్ ప్రిపర్ గేట్ పై పచ్చవరకు ఇంజన్ ఆర్.పి.యం. 1000ని మించకుండా మెయిన్చెయిన్ చేసిన యెడల టర్బోచార్జరు ఫైయల్ అగు అవకాశము యుండదు.
- ★ ఇంజను స్టోర్ చేసినప్పుడు 2 నిముషములు పడెయల్ సందు ఉంచిన తరువాత రన్ పొషిషన్లో పెట్టవలెను.
- ★ రన్ పొషిషన్ నందు స్టోర్ చేయరాదు.
- ★ డి.జి. రూమ్ నందు వసివేయు ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా ఇయర్ మహ్ని/ఇయర్ ఫ్లగ్ ధరించవలెను.

- ★ మౌలారు క్రాంకింగ్ డ్యూమేజీని నిపారించుటకు, కంటిన్యూయిన్ గా 10 సెకండ్లకు మించి ఇంజన్స్ ను క్రాంక్ చేయరాదు.
- ★ వరుస స్టార్టులమధ్య 2 నిముషముల విరామముతో, 3 వరుస ప్రయత్నములందు ఇంజన్ స్టోర్ అవస్థ దు, స్టార్టును ఆపరేటు చేయకుండా, లోపమును కనుగొనుటకు పూర్యయల్ సిస్టమ్సు తనిఫీ చేయవలెను.
- ★ ఆయిల్ బింబచేచరు అకస్మాత్తుగా పెరిగిన యెడల, అది లోడు పెరుగుట వలన కానప్పుడు మోకానికల్ ఫీయిల్యార్కు పొప్పరిక పంటిది. దానిని తడుమే పరిశోధించి పరిష్కరించవలెను.
- ★ డి.చి. ఇంజన్ ను నిర్మారిత వేగముతోనే నడువవలెను. ప్రో టైట్లేజి వలన కలుగు ప్రమాదములు/ ఫీయిల్యార్కును నిపారించుటకు డి.చి. ఇంజన్ అధిక వేగముతో నడువరాదు.
- ★ ఇంజన్ ఎగ్జిస్ నందు పొగ పచ్చనప్పుడు తడుమే నిపారణ వర్యలు చేపట్టవలెను.
- ★ ఏవైనా భాగములు ఫీయిల్ ఆయినా లేదా అసాధారణ శబ్దములు వచ్చినా ఇంజన్ ను వెంటనే ఆపి వేయవలెను.
- ★ రేడియేటర్సు పూర్తిగా సీటిటో నింపరాదు. రేడియేటర్ మరియు ఫ్యాన్ స్టైక్ల ఫైతిని తనిఫీ చేయవలిను.
- ★ రేడియేటర్ పైన మరియు రేడియేటర్ ఫ్యాన్ పైన సీటిని పోయరాదు.
- ★ రేడియేటర్ వాటర్ బెంబరేటర్ అధికముగా ఉన్నప్పుడు రేడియేటర్ పైమూతను తెరువరాదు.
- ★ నడుముచున్న ఇంజన్స్ పై వనిచేయరాదు.
- ★ జనరేటరుకు ఎలక్ట్రికల్, మోకానికల్ మెయింటెనెన్స్ పనులు నిర్వహించునప్పుడు ఇగ్నిషన్ 'కీ' ను జనరేటరు గేట్ బోర్డుకు పదిలివేయరాదు.
- ★ ఆల్రెనేటరు బేరింగు మంచి స్టైలిటో ఉండునట్లు ధృవపరుచుకోవలెను.
- ★ కేబుల్ బెరిమైసెన్స్ ను తరుచుగా మరియు క్రమానుగతముగా తనిఫీ చేయవలెను.
- ★ మరమ్మత్తు వేసిన ఆల్రెనేటర్సు సర్క్యూసులోనికి తీసుకొనుటకు ముందు, నిర్మారించుకొనకుండా విద్యుత్ ను ఫ్లాంటుకు సరఫరా చేయరాదు. మొదట టైట్ రన్ చేసి, ఫీట్ సీక్వెన్స్ ఇంటకు ముందు వలనే ఉన్నట్లు నిర్మారించుకొనిన తరువాత మాత్రమే ఫ్లాంటుకు విద్యుత్ సరఫరా చేయవలిను.
- ★ చెక్కముక్కలు, యాంటీ క్రోస్ లెవ్ బైట్స్ పై మాత్రమే బ్యాటరీలను ఉంచవలిను.
- ★ బ్యాటరి వెంట్స్ టీయర్కో ఉండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.



ప్రిట్ ఎలివేటర్

ముఢివద్దములను మరియు ఇంటర్ిడియట్లను పై అంతస్తుకు తీసుకొని వెళ్లటకు ప్రాథమిక్ భాకు నందు విద్యుత్ శక్తిచే నడువబడు ప్రిట్ ఎలివేటర్లను ఉపయోగింపెదరు. వనిచేయని లిమిట్ స్ప్యాష్టలు, రోవ్ మరియు బ్రైకులు లేకపోవుట - మొదలైన లోపముల వలన ప్రిట్ ఎలివేటర్ ప్రమాదాలు జరుగు అవకాశము కలరు.

థియ్ లా సూచనలు:

- ★ ప్రిట్ ఎలివేటర్ పై సేఫ్ వర్క్‌ంగ్ లోడు మార్క్స్ చేసి యుండవలెను.
- ★ క్రొత్తగా స్టోపించిన ప్రిట్ ఎలివేటర్లను వాడుకలోనికి తీసుకొనుటకు ముందు తప్పనిసరిగ్గా లోడ్-టెస్టు చేయవలెను.
- ★ ప్రిట్ ఎలివేటర్ స్టోపింగ్ గేటు మరియు డాని యొక్క విడి భాగములు సరిగ్గా వనిచేయు స్టైలిష్
- ★ ప్రిట్ ఎలివేటర్ గ్రాండు స్టోరు, పై అంతస్తు తలుపులకు గల ఎలాట్రిక్ ఇంటర్లాకులు సరైన స్టైలిష్ వనిచేయునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ కేస్ టిప్ రస్సింగ్ ఇంటర్ లాక్ పని చేయునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ సన్విషన్ రోవ్ మరియు అట్టావ్ మెంటులను క్రమానుగతముగా ల్యాప్‌లిఫ్‌ట్ చేయవలెను.
- ★ నలిగిపోవుట, సాధారణముగా వట్టు (తుప్పు), కోర్ విఫలమగుట, మెలి తిరుగుట, పీరి పోవుట, రోవ్ తీగలు ఉండిపోవుట, గేట్ వెడల్చు) అగుట, రోవ్ వ్యాసము కొంచెము దూరం తగ్గిపోవుట, ప్రోండు సరిగ్గా లేకపోవుట వలన రోవ్ సన్విషన్ టాండులు ఉండుట, మొదలగు లోపములు కనుగొనుటకు రోవ్ను తనిట్టి చేయవలెను.
- ★ రోవ్ త్రమిపై వగుళ్ళకు తనిట్టి చేయవలెను.
- ★ క్రూక్, బ్రైక్ డిన్స్ లేదా బ్రైక్ లైనరు పనిచేయు స్టైలిష్ నందు ఉండవలెను. విద్యుత్ శక్తి సరఫరా నిలిచిపోయినపుడు లోడ్‌తో పనిచేయు లీట్ తప్పనిసరిగ్గా అగిపోవలెను.
- ★ క్రమానుగతముగా వదులైన హోల్డ్‌లై తనిట్టి ఒరిపి పాటిని లిగించవలెను.
- ★ ప్రిట్ ఎలివేటర్ యొక్క స్టోప్‌ప్రొఫ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా వనిచేయు స్టైలిష్ ఉండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ ప్రిట్ ఎలివేటరు యుందు ప్రయాణించుటకు ఎవరినీ అనుమతించరాదు.
- ★ గేట్, ప్లాటఫాం, ఫ్లోటింగ్ మరియు గైడర్లను మంచి స్టైలిష్ మెయిన్‌బెయిన్ చేయవలెను.

చెయిన్ భాక్లు

థియ్ లా సూచనలు

- ★ చెయిన్ భాక్ మీద సూచించబడిన సేఫ్ వర్క్‌ంగ్ లోడ్ కస్టమ్ ఎక్స్‌వ లోడ్‌ను ప్రయోగించరాదు.
- ★ చెయిన్ భాక్ యొక్క చెయిన్‌ను స్టోప్‌పెట్ ఉపయోగించరాదు.
- ★ చెయిన్ భాక్‌ను ఉపయోగించే ముందు లోడ్ షైన్ మెలికలు లేకుండా నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ లోడ్ చెయిన్‌ను బాగా ల్యాప్‌లిఫ్‌ట్ చేయవలెను ముఖ్యముగా లీంకుకు, లీంకుకు మధ్యగల ప్రదేశాన్ని ల్యాప్‌లిఫ్‌ట్ చేయవలెను.
- ★ లోడ్ చెయిన్ వక్రము, ప్యాండ్ చెయిన్ వక్రము వద్ద దుమ్ము మరియు గట్టి గ్రెం లేకుండా చూడవలెను.

- ★ దుమ్ము, ధూళి ఉన్న ప్రదేశాలలో చెయిన్ బ్లౌక్లను వదిలివేయుట గాని భద్రవరుచుట గాని చేయరాదు.
- ★ చెయిన్ బ్లౌక్లు బరువులను నిలువుగా పైకి లేపుటకు ఉద్దేశించబడినవి. వీటిని సమాంతరముగా గాని లేదా వేరే కోణములో గాని బరువులను లాగుటకు ఉపయోగించరాదు.
- ★ లోడ్ హూక్ యొక్క ముక్కు కొసకు బరువును సంధించి లాగరాదు. దాని పరిమితిని మించి దూరముగా బయటకు లాగిన యెడల, లోడ్ చెయిన్ రెండవ పైను బంధించబడి ఉన్న ప్రదేశము నందు ప్రమాదకరమైన భారము వడి తడ్యారా ప్రమాదము జరుగుటకు అవకాశము కలదు.
- ★ అన్ని చెయిన్ బ్లౌక్లులను రిషైప్పరులో సమోదు చేసి నియమిత సమయములలో తప్పనిసరిగా తనిటీ చేసి కుభ్రపరిచి ల్యాట్రికేషన్ చేయవలెను.
- ★ చెయిన్ బ్లౌక్ల చెయిన్స్ మార్చుపుడు అదే కోపకు వెందిన చెయిన్ ఉపయోగించునట్లు జాగ్రత్త తీసుకొనవలెను. చెయిన్ బ్లౌక్ మీద చెయిన్ ఏ కోపకు వెందినది ఉడహరించవలెను.
- ★ బరువులను పైకి లేపుటకు పైన తగినంత హూక్సు, చెయిన్ పుల్లీ బ్లౌకు మరియు దానిచే లేపబడు బరువును మోయటకు ఆ హూక్ తగిన ఇక్కిని కలిగి ఉన్నదీ, లేనిది క్రమానుగతముగా తనిటీ చేయవలెను.
- ★ గ్రెడ్ రోలర్ బాగా పనిచేసే స్టైల్లింగ్ ఉండే విధముగా నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ లోడ్ చెయిన్ ప్రైవీంగ్ ఫోర్మ్ బాగా పనిచేసే స్టైల్లింగ్ ఉండేవిధముగా మెయిన్చెయిన్ చేయవలెను.
- ★ లోడ్ హూక్ యొక్క శ్రోట్ ఓపెనింగ్సు క్రమానుగతముగా వరీష్టించవలెను.


బాయిలర్ భద్రత

అధిక వీడనము మరియు ఉప్పొగ్రతల వద్ద స్టీమ్సు ఉత్సుక్తి చేయునపుడు ఈ క్రీంది ప్రమాదములు జరుగు అవకాశములు కలవు. కంటే కలుగు గాయములు (బోగ్గు వగులగొట్టునప్పుడు ఎగురుట వలన), నిప్పు, ప్రీలుడు ప్రమాదములు, బ్యాక్స్ పైరు వలన ప్రమాదములు.

భద్రత సూచనలు

- ★ పుద్దిచేసిన నీటిని మాత్రమే బాయిలర్ లో వాడవలెను
- ★ మంచి నాణ్యాలా ప్రమాణములు కలిగి పున్న ఇంధనమునే వాడవలెను.
- ★ బాయిలర్లు అర్పుత మరియు అనుభవం కల వ్యక్తులచే మాత్రమే నడుపబడవలెను.
- ★ స్టైట్ ఇంటర్లాక్లు మరియు స్టైట్ వాల్వులు నిర్మిత సమయములలో పరిష్ఠించవలెను.
- ★ మద్దిని బాయిలర్ డ్రెమ్ నందు గల నీటినుండి తొలిగించుటకు ట్లో-డార్చన్ చేయవలెను.
- ★ ట్లో-డార్చన సమయములో బాయిలర్ డ్రెమ్ నందు నీటి మట్టము నరిగా ఉండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ థర్మల్ ప్లేక్లను నిపారించుటకు బాయిలర్ను ప్రారంభించుట మరియు ఆపివేయుటలను నెమ్మడిగాను మరియు క్రమముగాను చేయవలెను.
- ★ పీరు కొన్న సూత్రను తొలిగించుటకు నిర్దేశించిన విధముగా సూత్రట్లోయింగ్ చేయవలెను.
- ★ ఫర్మెన్ నుండి వేడిపాయువులు చిమ్మి ద్వారా బయటకు పోపుటకు కావలసిన వెలాసిటీని ఫ్యాన్లు నిర్వహించునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ ఫర్మెన్ యొక్క పరిష్కారించిన ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండవలెను.
- ★ బాయిలర్ను ఆపివేయుట లోపల త్రువ్వు పట్టుట, చిట్టె పొపుటలను తనిటీ చేయవలెను.

- ★ బొగ్గు రేణువులు, డవ ఇంధనము, రసాయన వ్యుద్ధములు మనుషులే బాయిలర్ కొలీమి నందు వేయనియ్యరాదు.
- ★ స్టైమ్ లీకులను అరికట్టునప్పుడు ఫేన్ హైట్, ఆన్-బిస్టోన్ చోక్స్, ఫ్యాంట్లు, వ్యోండ్ గ్లోవ్స్ లను ధరించవలెను.
- ★ బొగ్గును పగుల గొట్టునప్పుడు ఫేన్ హైట్ లేదా కశ్జోడు ధరించవలెను.
- ★ బొగ్గు, దుమ్ము మరియు బూడిద ఎగ్గసినప్పుడు వాటినుండి రక్తంకై డఫ్ట్ మాన్స్‌లను ధరించవలెను.
- ★ బాయిలర్ నందు ప్రవేశించుటకు ముందుగా ప్రవేశ అనుమతి పత్రమును పొందవలెను.
- ★ బాయిలర్ నీటిమట్టుమును తెలుపు లెవల్ గేట్స్‌ను సమర్థవంతమైన కవచముతో కప్పి ఉంచవలెను.
- ★ అన్ని స్టైమ్ ఇంటర్ లాకులు, హాంటరు పనిచేయునట్లు మాడవలెను.
- ★ ఘర్మైన్ నుండి బయటకు వచ్చు బ్యాక్ వైర్ అవకాశమును గమనించి ముందు జూగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను.
- ★ అసాధారణ పరిస్థితులు సంభవించినచో వెంటనే వై అధికారులకు తెలియజేయవలెను.



రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంటు

రసాయన చర్య మరియు ప్రాసెన్ టంపరేచర్లను అదుపు చేయుటకు రిఫ్రిజిరేటరు ప్లాంటులు నిర్వహించేదరు. విషపూరితము కాని, ప్రీలుడు చెందని, మండని గుణములు కల ఫ్రీయాన్ వాయువును రిఫ్రిజరెంటుగా వాడుదురు. రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఆటోమాటిక్ గా, భద్రతగా మెయిన్చెయిన్ అగుటకు స్టైమ్ ఇంటర్ లాకులను కలిగి యుండును. రిఫ్రిజిరెంట్ లీక్ అగుట, స్టోర్జులు, విస్పైటనము, ఎంటాంగిల్మెంటు, జారుట మరియు పడిపోవుట, ప్రాప్త్వైట్ వంటి ప్రమాదములు రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంటునందు జరుగు అవకాశములు కలవు.

భద్రత మానవులు


- ★ విల్లరు మరియు ట్రైన్ సర్క్యూట్ ఇన్స్యూలేప్స్‌ను బాగుగా మెయిన్చెయిన్ చేయవలెను.
- ★ జారుట మరియు పడిపోవుటలను నిపారించుటకు రిఫ్రిజిరేటరు ప్లాంటు పరిసరాలలో పరిశుభ్రతను పాటించవలెను.

- ★ మోటారులకు ఎత్తింగీ ఇచ్చి యుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ శైల్పికాలువ్యము నుండి భద్రతకై ఇయర్ మఖ్ను ధరించవలెను.
- ★ వ్యక్తులు ట్యూంకులలో పడిపోవుటను నిఖారించుటకు బ్రైన్ ట్యూంకుపై నున్న మ్యాన్ ఫోల్ కవర్లను కప్పి ఉంచవలెను.
- ★ యంత్రముల వద్ద పనిచేయు వ్యక్తులు వదులుగా ఉన్న బట్టలు ధరించరాదు.
- ★ ఎక్కువేమెంటును స్టోర్జ్ చేయటకు ముందు, డాని వరిసరాలయందు ఎవరూ పనిచేయనట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ రిఫ్రిజిరేషను ప్లాంటునకు ఊహించని బ్రేక్ డాన్ వచ్చినప్పుడు తణణమే ప్రాడ్షక్ బ్లాక్ వారికి తెలియచేయవలెను.
- ★ కూలింగ్ టిపర్ సంపు ఖాళీ తేసినప్పుడు తప్ప డానిలోనికి ప్రవేశించరాదు.
- ★ కన్వైట్ స్టేషన్ ఎంట్ పర్టైట్ తీసుకోకుండా బ్రైన్ ట్యూంకు సందు ప్రవేశించరాదు.
- ★ స్టోర్జ్ ఇంటర్ లాకులు మరియు యంత్రములు ఉద్యోగులను కాపాడుటకై ఉద్దేశించబడినవి. వాటిని బ్లైపాన్ చేయరాదు.
- ★ కూలింగ్ టిపర్ సంపు ఫ్యాన్ వంపులు మరియు కంప్లిస్చరులు గార్డులను కలిగి యుండవలెను.
- ★ గ్యాస్ లీక్ బోస్టును క్రమానుగతముగా నిర్మాపించవలెను.
- ★ స్టోర్జ్ ఇంటర్ లాకుల పనిచేయు విధానము ధృవపరుచుకొనవలెను.
 - అర్.టి. వాటరు ఇన్‌లెట్ మరియు అప్టో లెట్ల డిఫరెన్చియల్ ప్రిపర్ స్టేషన్.
 - బ్రైన్ ఇన్‌లెట్ మరియు అప్టో లెట్ల డిఫరెన్చియల్ ప్రిపర్ స్టేషన్.
 - చిల్లర్ థర్మస్టాట్, డీప్‌స్టోర్జ్ థర్మస్టాట్, ఆయల్ స్టోర్జ్ స్టేషన్
 - సర్క్యూలీషన్ ఆయల్ ప్రిపర్ స్టేషన్.
 - కూలింగ్ టిపర్ ఫ్యాన్ మోటార్ యన్/ఒ.
 - అర్.టి. వాటర్ పంపు మోటార్ యన్/ఒ.
 - బ్రైన్ ప్రైమరి పంపు మోటార్ యన్/ఒ.

ఎయిర్ కంప్లిషర్

- ★ గాలి, వెలుతురు ధారాళముగా వచ్చు) ప్రదేశమునందు ఎయిర్ కంప్లిషర్ను ఉంచవలెను.
- ★ గాలి నుండి తేమను తొలగించు యూనిట్ డ్యూరా గాలిని ప్లాంటుకు పంపవలెను.
- ★ మండు లేడా ప్రైలుడు స్వభావము గల డ్రిఫ్/పాయు వడ్రాఫ్టములు ఉన్న ప్రదేశమునందు ఎయిర్ కంప్లిషర్ను నడుపరాదు.
- ★ కంప్లిషర్ మోటారునకు సరిపడు ఎత్తింగీను కల్పించవలెను.
- ★ కంప్లిషర్ యొక్క రిసీవర్ను అధిక పీడనముకు గురిచేయరాదు.
- ★ రిసీవర్ అధిక పీడనమునకు లోను కాకుండా ఒక స్టోర్జ్ వాల్వు ఏర్పాటు చేయుట డ్యూరా రక్షించవలెను.
- ★ స్టోర్జ్ వాల్వు పనిచేయుచున్నట్లు అప్పుడప్పుడు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ ఇంటర్ కూలర్సనకు స్టోర్జ్ వాల్వును అమర్చించవలెను.

- ★ తెనును రిసీవర్ నుండి నిర్మిత సమయములలో బయటకు డ్రైవ్ చేయవలెను.
- ★ బ్రిషార్ స్యైచ్ మరియు అన్సోడర్ వాల్వ్ పనితీరును మార్చుట లేదా బైపాస్ చేయు ప్రయత్నములను చేయరాదు.
- ★ ఎయిర్ టైనుసుకాని, ఎయిర్ నాజిల్ ను కాని ఎట్టి పరిస్థితులలోను శరీరమందలి భాగములపైన గాని లేదా మరొక ప్యక్ట్ పైన గాని ప్రయోగించరాదు.
- ★ కంప్రైస్ ఎయిర్తో పనిచేయునప్పుడు స్టీగాగుల్చును ధరించవలెను.
- ★ ఎయిర్ కంప్రైషర్ యొక్క విద్యుత్తు మోటారు ఆటో సైకిల్ చే నడుపబడును. ఈ విధముగా నడుపబడుట వలన మరమ్మత్తులు లేదా శుభ్రపరుచు సమయములందు తీవ్రమైన ప్రమాదములు సంభవించవచ్చును. కావున మరమ్మత్తు పనులు చేయుటకు ముందుగా విద్యుత్ స్టేషన్ తో లింపించవలెను.
- ★ కంప్రైషర్కు ఎల్లప్పుడు తిల్పిగార్డ్ యుండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.



- ★ నడుచుచున్న కంప్రైషరును ఆకర్చాదు. నడుచుచున్నప్పుడు జసించు వేడి వలన, కంప్రైషరును ఆకినప్పుడు తీవ్రమైన గాయములు కలుగు అవకాశము కలదు.
- ★ బ్రిషార్ గేట్ బాగుగా పనిచేయునట్లు మెయిన్టెయిన్ చేయవలెను.
- ★ అయిల్ మట్టమును క్రమానుగతముగా పరిష్టించవలెను మరియు ప్రణాళికలను అనుసరించి అయిలును మార్చివలెను.
- ★ పెట్రోలు లేదా కిరోసిన్ ను ఫ్రీమ్ ను శుభ్రపరుచుటకు వాడరాదు. ఇందనములచే ఫ్రీము శుభ్రపరుచుట పాలా ప్రమాదకరము.
- ★ ఎయిర్ ఫీల్రీను క్రమానుగతముగా శుభ్రపరచవలెను. కిరోసిన్ లేదా పెట్రోలు వంటి ద్రవ ఇందనములచే ఎయిర్ ఇన్‌లెట్ మష్టర్స్ ను, ఫీల్రీను ఎట్టి పరిస్థితులలోను శుభ్రపరచరాదు.
- ★ కంప్రైషరును ఉంచిన ప్రదేశమందు పనిచేయునప్పుడు ఇయర్ మథ్ ధరించవలెను.
- ★ ఎయిర్ ఇన్‌లెట్ మష్టర్ మరియు ఫీల్రీను ఎల్లప్పుడు శుభ్రముగా యుంచవలెను. మురికితో కూడినటువంటి మష్టరు, ఫీల్రీ, కంప్రైషర్ యొక్క శక్తిని తగించును.

వెటీరియల్ స్టేషన్ డాటా షిట్స్

ఒక రసాయన పద్ధతము యొక్క వీవరములు, గుణములు మరియు దాని వలన కలుగు ప్రమాదములు ఆ రసాయన పద్ధతము యొక్క మెటీరియల్ స్టేషన్ డాటా షిట్స్ లో కలిగియుండును. యమ్. యన్. డి. యన్. లో

- ★ వాడుక ఫేరు, రసాయన నామము, దానిని పరిశ్రమలో వాడు వద్దతులు, పరిస్థితులు,
- ★ భాతిక మరియు రసాయన లక్షణములు,
- ★ ఈరిముపై చూపు ప్రభావము,
- ★ అగ్ని ప్రమాదమునకు సంభంధించిన జాగ్రత్తలు,
- ★ వాడకము జరిగినపుడు క్రిందపడినా, ఆకస్మాకముగా విడుదలైనా కలిగే ప్రమాదకర పరిస్థితులు-వాటి విరుగుడు చర్యలు,
- ★ కాలుఘ్య నిపారణ వద్దతులు, వ్యధ పద్ధతి విసర్జన వద్దతులు,
- ★ ఎంత పరిమాణము ఉన్న ప్రమాదకరమైనది,
- ★ ఎంత పరిమాణము ఉన్న ఫ్రీలుడు కలుగును,
- ★ స్వయముగా మండు పరిస్థితులు,
- ★ అతి తీవ్రతరమైన రసాయన నంయాగ లక్షణములు,
- ★ భద్రతా చర్యలు, ఆరోగ్య పరిరక్షల విధానములు, ప్రథమ చికిత్స మరియు
- ★ ఇతర రసాయనములతో గల స్నేహా, విరుద్ధ ధర్మములు మొదలైన విషయములు ఉండును.

అన్ని రసాయనములకు సంభంధించి డాటా షిట్స్ కూడిన ప్రతిని కర్మాగారములో క్రింద ఉన్నారించబడిన ప్రదేశములలో పుంచవలయును.

- ★ ప్రాడషన్ బ్లౌకులు
- ★ వేర్ హోట్ విభాగము
- ★ మెయింటెనెన్స్ విభాగము
- ★ రిసర్వ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ విభాగము
- ★ ఫ్యాట్ - ఎయిడ్ సెంటర్
- ★ స్టేషన్ విభాగము
- ★ స్టేషన్ ఆఫీసరు నివాసము
- ★ మెడికల్ ఆఫీసరు నివాసము
- ★ ప్రాడషన్ మేనేజర్ నివాసము

పైన పేర్కొన్న విభాగములకు ఇవ్వబడిన యమ్. యన్. డి. యన్ యొక్క ప్రతిని తత్పంథంధిత విభాగమునందలి ప్రతి ఒక్కరు ఏ సమయమునందైనను శూచుటకు వీలుగా కల ప్రదేశము నందు వుంచవలను.

ప్రమాదకరమైన రసాయనములు

కార్బన్ డై సలైడ్

కార్బన్ డై సలైడ్ లేత పనుపు పచ్చని రంగు కల ద్రావణము. దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ 45°C . ప్లోవ్ పాయింట్ 30°C . ఎస్టోజివ్ లిమిట్ 1-44%. ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ 100°C కార్బన్ డై సలైడ్, సోడియం, క్లోరిన్ మరియు ఆక్సికరణలతో అతి తీవ్రముగా రసాయన చర్య జరుపును. ఇది తీవ్రమైన మండు స్వభావము గల ద్రావణము. దీని వాయువు గాలితో కలిసి మండు స్వభావము గల వాతావరణము సృష్టించును. ట్రై కెమికల్ పొడర్, కార్బన్ డై ఆక్సిడ్ల్ ల అగ్నిప్రాపక సాధనములు మంటలను ఆర్పుటకు ఉపయోగపడును. నీరు చల్లడం ద్వారా అగ్నిని నియంత్రించవచ్చు). కార్బన్ డై సలైడ్ కంటిలో పడిన ఎడల కంటిని 15 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. చర్మము మీద పడినట్టయితే కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి నీటితో 15 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. వాయువును పీల్చిన బాధితుడిని ఖట్టమైన గాలి, వెలుతురు గల ప్రదేశమునకు తీసుకొని రావలెను. శ్వాస కష్టముగా ఉన్న యెడల ఆట్టిఫీషియల్ రెస్పిరేషన్ ఇవ్వవలెను. మెడికల్ ఆక్సిజన్ కూడా ఇవ్వవచ్చును. కార్బన్ డై సలైడ్ త్రాగిన యెడల బాధితుడిని విశ్రాంతి తీసుకునేలా ఉంచి ఎక్కువ మంచి నీటిని త్రాగించి వాంతి చేసుకునేలా చేయవలెను. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించవలెను.

డై మిథైల్ సలైట్

డై మిథైల్ సలైట్ చిక్కని తెలుపురంగు కల ద్రావణము. ఇది తినివేయు స్వభావము, విషపూరిత స్వభావము గల రసాయనము, మరియు సరియైన పొళ్ళరిక గుణము లేదు. దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ 188°C . ప్లోవ్ పాయింట్ 115°C . ఇది నీటితో చర్యనొంది అసిడ్సు, అల్కాహల్సు తయారు చేయును. భద్రతా పరికరాలైన గాగుల్స్, హ్యండ్ గ్లోబ్స్, పి.వి.సి. ప్యాంట్, వ్హెట్, గ్లోబ్స్ మరియు ఎయిర్ మాన్స్ లను వాడవలెను. డై మిథైల్ సలైట్ ద్రావణము యొక్క ఆవిరి చాలా ప్రమాదకరము. ఇది ప్రత్యేకించి కశ్కు మరియు శ్వాస వ్యవస్తకు అపాయము కలిగించును. దీనంతట ఇది మండు స్వభావము కలదికాదు. ఒక వేళ అగ్ని సంభవించిన యెడల, నీటిని, ఫోమ్, డి.ఎస్.పి., కార్బన్ డై ఆక్సిడ్ అగ్ని ప్రాపకములను వాడవలెను. డై మిథైల్ సలైట్ ద్రావణము కంటిలో పడిన యెడల కంటికి చాలా బాధని కలిగించును. కంటిని కనీసము 20 నిముషముల పాటు మంచి నీటితో కడుగవలెను. వెంటనే వైద్యు సదుపాయములు పొందవలెను. దీని యొక్క ఆవిరి కంటికి తగిలినవో కంటిని 15 నిముషములపాటు బాగుగా కడుగవలెను. దీని ద్రావణము చర్మము మీద పడినట్టయితే వెంటనే కడుగక పోయినట్టయితే మొదట పడిన భాగము ఎర్రగా కందిపోవును, తరువాత ఆ భాగమువద్ద బొభ్యాలు వచ్చి కాలిన గాయము గాను మరియు చర్మము యొక్క అంత: భాగము దెబ్బ తినును. డై మిథైల్ సలైట్ పడిన కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి ఆ భాగమును 20 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. దీని ఆవిరిని పీల్చినట్టయితే ఆ వ్యక్తిని కలుషిత ప్రదేశమునుండి బయటకు తీసుకురావలెను. శ్వాస కష్టముగా ఉన్న యెడల ఆక్సిజన్ ఇవ్వవలెను. నోటి ద్వారా లోనికి వెల్చినట్టయితే ఎక్కువ మొత్తముగా చల్లని పాలను, మెగ్నెషియం, అల్యూమినియం ప్రాట్కెడ్ జెల్, కోడిగ్రూడ్ సాన ఇవ్వవలెను. వాంతి చేయించరాదు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

పొళ్ళరిక: డై మిథైల్ సలైట్ వలన కలుగు బాధను చాలా గంటల తరువాత గాని గుర్తించలేము.

క్లోరిన్ గ్యాసు

క్లోరిన్ గ్యాసు ఆకుపచ్చతో కూడిన వసువు పచ్చని వాయువు లేదా పత్తిడిలో ఇది ద్రావణము. దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ 34°C. దీని భాష్పసాంద్రత 2.5. క్లోరిన్ వాయువు నీటితో చర్యనొందినవో ప్లౌడ్రోక్లోరిక్ అష్టము తయారగును. పరిమిత ఉప్పోగత వద్ద ఇది ప్లౌడ్రోజన్తో చర్యనొంది ప్లౌడ్రోజన్ క్లోరైడ్ తయారగును. క్లోరిన్ గ్యాసు ఆల్కైన్తో చర్యనొందిన ప్లౌపోక్లోరైట్ తయారగును. ఇది అమోగ్యాజియాతో చర్యనొందుట వలన మండు స్వభావము గల నైట్రోజన్ ట్రైక్లోరైడ్ తయారగును. సాధారణమైన ఉప్పోగత వద్ద క్లోరిన్ ఇనుము, కాపరు, మరియు మెర్క్యూరిలతో చర్య జరుపుతుంది. క్లోరిను ఈథరు మరియు ఆల్కైఫలిలతో జరుపు చర్య మండు, ప్రైలడు స్వభావముగా ఉండవచ్చును. దీని యొక్క వాయుభారము గాలి కంటే ఎక్కువ అగుట వలన, ఇది పైకి లెగవడానికి సాధ్యవడదు. కానీ నేల మీద, కాలుపలలోను, గుంటులోకి ప్రవేశించుటకు ప్రయత్నిస్తుంది. వాయువు లీక్ అవుతున్నప్పుడు తప్పించుకోవటానికి గానీ, లీక్ను కంట్రోల్ చేయడానికి గానీ, ఎయిర్ మాస్క్ ను గాని లేక సెల్ఫ్ కంటేయిల్ఫ్ బ్రీతింగు అపరేటసును తప్పక థరించవలెను. అగ్నికి దగ్గరలో ఉన్న, కదిలించలేని క్లోరిన్ కంటేయిల్ఫ్ పత్తిడి పెరగకుండా వానిపై నీటిని వల్లవలెను. క్లోరిన్ కంటేలో పడినట్టయితే కళ్ళను నీటితో కనీసము 15 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. చర్యము మీద పడిన యెడల, పడిన ప్రదేశమును నీటితో 15 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. వాయువును పీల్చిన యెడల బాధితుడిని త్వరగా కలుషితమైన ప్రదేశము నుండి తొలగించాలి. శ్వాస అడుటకు కష్టముగా ఉన్నట్టయితే ఆర్ట్రిఫీషియల్ రస్పిరేషన్ ఇప్పవలెను, మెడిక్ ఆక్సీజన్ పెడుతూనే యుండాలి. వెంటనే వైధ్యని సంప్రదించాలి.

కాష్టిక్ సోడా

కాష్టిక్ సోడా తిని వేయు గుణం గల రసాయనం. దీని యొక్క భాతిక ఫ్రైతి తెల్లని రంగు యున్నట్టేన్. ఇది నీరు, ఆల్కైఫలో మరియు డ్రిజరిన్లలో కరుగును. ఇది అష్టముతోను మరియు కర్పున రసాయనములతోను అతి తీవ్రముగా చర్యనొందును. భద్రతా పరికరములైన గాగుల్చును, గమ్ షూను, అప్రాను, డస్ట్రమాన్స్ ను, కెమికల్ రెసిస్ట్రింట్ హ్యాండ్ గ్లోవ్సు వాడవలెను. ఆక్రాలిన్, ఎ-సైట్రిల్, మిథనాల్, ట్రై-క్లోరో ఎథిలిన్ వంటి రసాయనములతో కాష్టిక్ సోడాకు సరిపడదు. అగ్నిప్రమాదము జరిగిన యెడల ఎక్కువ నీటిని వల్లవలెయును. కంటేలో పడిన యెడల కళ్ళను కనీసం 30 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. మరియు వెంటనే వైధ్యని సహాయం పొందవలెను. చర్యం మీద పడినట్టయితే కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి కనీసం 30 నిముషముల పాటు కడుగవలెను. కాష్టిక్ సోడాను మింగిన ఎడల ఎక్కువగా మంచినీటిని త్రాగించి తరువాత పాలను, పల్లరసమును త్రాగించవలెను. వాంతి చేయించరాదు. వెంటనే వైధ్యసహాయం పొందవలెను.

బ్రోమిన్

వాసనను తేలికగా గుర్తించగలిగే విధంగా గోధుమ ఎరువు రంగు కలిగి వాయువులను వెలువరించు ద్రవము ఇది నీటితో కలువదు. నీటి కంటే భారమైనది. బ్రోమిన్ కొరకు గుణము గల పడ్డార్థము. బ్రోమిన్ ద్రవము అతి తీవ్రమైన బొభ్యలు కలుగజేయును. వాయువు కళ్ళకు, ముక్కుకు, గొంతుకు బాగా మంట కలిగించును. భద్రతా పరికరములు ఎయిర్ మాస్క్ లేదా సెల్ఫ్ కంటేయిల్ఫ్ బ్రీతింగ్ అపరేటసు, పి.వి.సి. షర్పు, ప్యాంటు, రబ్బరు గ్లోవ్సు మరియు గమ్ బూట్లు వాడవలెను. బ్రోమిన్ ఒలికినట్టయితే ఎయిర్ మాస్క్ వేసుకొని సోడియం బై కార్బోనేట్



పొడర్ లేదా ద్రవణమును ఒలికిన బ్రోమిన్ ప్రదముపై వేయండి. ఆ తరువాత వైపు ద్వారా వచ్చు నీటితో ఆ ప్రదేశమును బాగా కడగండి. బ్రోమిన్ వాయువు లీక్ అయినవో జీబురుమాలును తడిపి ముఖం మీద కప్పుకోండి. బ్రోమిన్ వాయువులున్న పరిసర ప్రాంతాలలోకి మీరు వెళ్లరాదు. గాలి దిశను గమనించి ఆ గాలికి ప్రక్క దిశలో పరిగెత్తండి. ఆగ్ని ప్రమాద సమయములో మంటలకు గురి అయినవో నీట్చు పిచికారి చేసి కంటెయినర్లను, సిలిండర్లను, సీసాలను వల్లగా ఉంచండి. బ్రోమిన్ చర్మము మీద ఒలికినట్లయితే, ప్రమాదమునకు గురైన భాగమును వెంటనే నీటిలో కడిగి కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించండి, ప్రమాదమునకు గురైన భాగమును నీటితో కడిగిన తరువాత సోడియం భై కార్బోనేట్ పొడర్ను వల్లి మరల నీటితో కడగండి. పరిశుభ్రమైన తువ్యాలుతో గాయమును తుడవండి. బ్రోమిన్ వాయువును పీల్చిన బాధితుడు స్ఫూర్హాలో ఉండి శ్వాస తక్కువగా ఉన్న యొడల బాధితుడిని కలుషితమైన ప్రదేశము నుండి బాగా గాలి తగులు ప్రదేశమునకు తరలించండి. అతని యొక్క దుస్తులను వదులు చేయండి. విశ్రాంతిని ఇవ్వండి. వెంటనే వైధ్యని సంప్రదించండి. బాధితుడు విపరీతమైన దగ్గతో బాధపడుతున్నట్టితే, కొంచెం ఇత్తైల్ అల్ఫాహోలో ముంచిన గుడ్డను అతని ముక్కు దగ్గర ఉంచండి. తక్కువ పీడనం వద్ద బాధితుడు మెడికల్ ఆక్రీజన్ తీసుకొనే విధంగా చేయండి. అంబులెన్స్ మీద వైద్య సహాయమునకు తరలించండి. బాధితుడు స్ఫూర్హాలో లేకుండా, శ్వాస పీలుస్తున్నట్లయితే తక్కువ పీడనం వద్ద మెడికల్ ఆక్రీజన్ ఇచ్చి వెంటనే వైధ్యని సంప్రదించండి. శ్వాస ఆగిపోయినట్లయితే, భాదితుడిని కలుషితమైన ప్రదేశం నుండి బాగా గాలి తగులు ప్రదేశమునకు తరలించండి. దుస్తులను వదులు చేసి వెంటనే ఆగ్నిషియల్ రెస్పిరేషన్ కల్పించండి. వెంటనే బాధితుడిని అంబులెన్స్ మీద వైద్య సహాయమునకు తరలించండి. వైధ్యడు వచ్చు వరకు లేదా బాధితుడు శ్వాస పీల్చి వరకు వైపు ప్రక్కియలను కొనసాగించండి. బ్రోమిన్ కంటిలో పడినట్లయితే, బాధితుడిని కలుషితమైన ప్రదేశము నుండి ఐవార్ ఫాంటెన్ వద్దకు వెంటనే తరలించండి. కనురెప్పులను తెరచి 15 నిముషముల పొటు కడగండి. వెంటనే వైధ్యని సంప్రదించండి. బ్రోమిన్ ను మ్రింగిన బాధితుడిని చల్లని నీటితో పరిశుభ్రముగా కడిగి త్వరగా పాలు, గంజి, కోడిగుడ్ల సానను లేదా మిల్క్ అథ మెగ్రిషియాను ఆగించండి. వెంటనే వైద్య సహాయము పొందండి.



లాటోరేటరి భద్రత

లాటోరేటరిలో విష స్వభావము గల, విష్టోటన గుణము గల తినివేయు స్వభావము గల, మండు స్వభావము గల రసాయనములను ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని లాటోరేటరిలలో డైఫైల్స్ ఎస్ట్రాక్స్, ప్లాట్స్ జిసెషన్ మొదలగు రసాయనశర్యలు జరువబడును. లాటోరేటరిలలో అగ్నిప్రమాదములు, ప్రీలుడు, విషపూయువులు వెలువడుట మొదలగు ప్రమాదములు జరుగు అవకాశము కలదు.

భద్రత సూచనలు

- ★ శ్రూమ్మ హుడ్ మోటార్స్ నకు గార్డును బిగించవలెను. శ్రూమ్మ హుడ్ లోపలి భాగమును, డక్ట్స్ ను, తలుపును క్రమానుగతముగా పరిశీలించవలెను.
- ★ ఓవెన్ వెంటు ఎల్లప్పుడూ తెరచి ఉంచవలెను. ఓవెన్ టెంపరేచర్ అదుపులో ఉన్నది లేనిది గమనించాలి.
- ★ గాజు పరికరాలపై గల పగుళ్ళను, శితలను పరిశీలించి గ్లూసు పరికరాలను గుర్తించి వాటిని వాడుక నుంచి తొలగించాలి.
- ★ రసాయనములను భద్రపరుచుట మరియు ఉపయోగించుట
 - స్వభావ విరుద్ధమైన రసాయన పడ్డార్థములను ఒకే ప్రదేశములో భద్రపరచరాదు.
 - రసాయనములను భద్రపరుచు గది శితలముగా ఉండు విధముగా చూడాలి.
 - రసాయనములను భద్రపరుచు గది యందు ఇతర వస్తువులను పెట్టరాదు.
 - మండు స్వభావము గల రసాయనములను శితలీకరణ ప్రదేశములలో ఉంచరాదు.
 - త్రాగుసీటిని, తినుబండారాలను లాటోరేటరి రిఫైజిరేటర్ నందు నిల్వ ఉంచరాదు.
 - గాగుల్స్, హ్యాండ్ గ్లోవ్స్, ఫైన్ పీల్ట్ లాటోరేటరిలలో అవసరమైనవ్యాధు ఉపయోగించాలి.
 - పివ్వెట్సు బల్బు సహాయంతో ఉపయోగించాలి. నోటిని ఉపయోగించరాదు.
 - హనికరమైన రసాయనములను ఉపయోగించే సమయంలో ఎయిర్మాస్ట్స్ ను ఉపయోగించాలి.
- ★ లాటోరేటరిలలో గాలి, వెలుతురు సరిగా ప్రసరించే విధముగా చూచుకోవాలి.
- ★ వాతావరణము యొక్క తేమ, ఉప్పోగ్రతలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలి.
- ★ అన్ని విద్యుత్ పరికరములకు ఎర్కు సరిగా ఉన్నది, లేనిది గమనించాలి.
- ★ ఎగ్గాష్ట్ ఫ్యాన్స్, ఎయిర్ కండిషనర్ సరిగా వనిచేయునట్లు చూడాలి.
- ★ లాటోరేటరి కెమికల్ బాటిల్స్, కంబెయినర్లకు లేబుల్స్ ఉండవలెను.
- ★ గ్యాస్ లైన్లు, విద్యుత్ పరికరములకు దూరముగా ఉండేలా అమర్చుకోవాలి.
- ★ లాటోరేటరి పరసర సిర్కిల్ సరిగా ఉండాలి.
- ★ విష పడ్డార్థములను వేరుగా స్టోర్ చేసి, వాటి పడ్డకు అందరూ వెళ్ళకుండా నియంత్రించాలి.
- ★ నిరుపయోగమైన రసాయనములను వనిచేయు ప్రదేశముల నుండి ఎప్పటికప్పుడూ తొలగించాలి.
- ★ లాటోరేటరి ద్వారములు సరిగా వనిచేయునట్లు చూడవలయును.

★ వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ భద్రత

- పగలిన గాజు పరికరాలు వ్యక్త్యామ్ యందు ఉపయోగించరాదు.
- వ్యక్త్యామ్ కల్పించే యంత్రములకు, పరికరములకు మద్య బ్రావ్సు తప్పక ఉపయోగించాలి.
- వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ యందు గాజు పరికరములు మాత్రమే ఉపయోగించవలెను. రభ్యరు పరికరములు పాడరాదు.
- వ్యక్త్యామ్ యందు సమాన ఉపరితలము గల గాజు పరికరములను ఉపయోగించరాదు.
- వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్ర్యామ్సుట్సుండు చేయవలెను.
- అగ్ని ఉపయోగించి వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ ను వేడి చేయరాదు. వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ లో పద్ధతములను వేరు చేయుట లీయపోయిన తర్వాత వ్యక్త్యామ్ డెస్ట్రిబ్యూషన్ మారించునప్పుడు నిత్యజని ఉపయోగించి వ్యక్త్యామ్ ను జీర్ణం చేయవలెను.

★ సాల్వొంట్ ఎక్స్‌బ్రాష్టన్

- సపరేటింగ్ ఫస్ట్‌సైర్ లోని పీడనమును తగ్గించుటకు దూసివై ఉన్న బిరడాను తొలగించ వలెను. దూసిని కంటి నుండి, అగ్ని నుండి, హీటింగ్ మ్యాంటింగ్ నుండి దూరముగా ఉంచాలి.
- మండే స్వభావముగల, ఆవిరి అగు స్వభావము గల ద్రావణములను మందుచున్న అగ్ని వద్దకు గాని, విద్యుత్ పరికరముల వద్దకు గాని తీసుకొని వెళ్లరాదు.
- బ్రై ఆల్ట్రోల్ ఈథీన్, బైబ్రా ప్లాట్‌ఫ్ర్యారాన్ ను నల్లని సీసాలయందు మాత్రమే భద్రపరచవలెను.

★ అర్గానిక్ ప్రైవెట్ రియాషన్

- ప్రయోగములను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలి. వదిలి వెళ్లకూడదు.
- బ్రైర్ సరిగా పనిచేయునట్లు తగు జాగ్రత్తలు వహించాలి.
- విషవాయువులను విడుదలచేయు ప్రయోగములు ఫ్ర్యామ్ పూడ్ నందు మాత్రమే నిర్వహించాలి.
- మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించు ప్రయోగముల బ్యాచ్ సైట్ తక్కువగా ఉండేలా చూడవలెను.
- అధిక ఉప్పొగ్రతల వద్ద ఉత్సర్జిట్ రకములను ఉపయోగించరాదు.
- ఆల్గోలీ లోహములను ఉపయోగించే ప్రదేశము పొడీగా ఉండే విధంగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

★ గ్యాన్ క్రొమాటోగ్రఫీ

- పరికరమునకు అమర్ఖిన ప్లాట్‌జను పైపుల ద్వారా ఎటువంటి లీకేజి లేకుండా మానుకొనవలెను.
- స్వీచ్ ఆఫ్ చేసి పరికరము చల్లలడిన తరువాతనే లోపలి భాగములను స్పర్శించవలెను.
- నీటిని సరఫరా చేయు పైపుల నుండి విద్యుత్ ఫ్లగ్‌ల వద్ద నీరు లీకు కాకుండా తగిన జాగ్రత్త వహించాలి.
- విద్యుత్ పరికరముల్లోన కేబల్స్, స్వీచ్ ఫ్లగ్‌లు, సాకెట్లు, సరిగా ఉండునట్లు ఎప్పటికప్పుడు చూడవలెను
- వ్యాప్త పద్ధతములు, రసాయన పద్ధతములు ఎప్పటికప్పుడు లాబోరేటరీ నుండి తీసివేయలయిను.

ప్రథమ చికిత్స

రసాయనము చర్చం మీద పడితే ఏమి తేయాలి ?

ప్రమాదములకు గురి అయిన భాగమును వెంటనే ఆసిడ్ అయితే వెంటనే కనీసం 15 నిముషముల పాటు, అల్జీలీ అయితే 30 నిముషముల పాటు సిబిలో కడిగి కలుపీతమైన దుస్సులను తొలగించండి. పరిశుభ్రమైన వస్త్రముతో గాయం తుడవండి. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

ఐ హెచ్/బాటీహెచ్ ఫోంట్ ఎంట్ మారియు ఇతర సిటి సదుపాయములు ఉన్న ప్రదేశములను తెలుసుకోండి.

పాయమును వీల్చిన యొడల

బాధితుడిని కలుపీతమైన ప్రదేశమునుండి బాగా గాలి తగులు ప్రదేశమునకు తరలించండి. అతని యొక్క దుస్సులను పదులు చేయండి. విశ్రాంతిని యివ్వండి. శ్వాస అగి పోయిన యొడల బాధితునికి వెంటనే ఆర్ట్రాఫీషియల్ రెస్పోషన్ కల్పించండి. మెడికల్ ఆక్సిజన్ యివ్వండి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి.

ఆర్ట్రాఫీషియల్ రెస్పోషన్ మారియు సి.ఎస్.ఎర్. ఎలా తేయాలో తెలుసుకోండి.

కంటీలో పడినట్టుయితి

కంటీని చేతులతో రుద్దరాదు, సహాయం కోసం కేకలు వేయండి. భాధితుని ప్రమాదము జరిగిన ప్రదేశము నుండి ఐ హెచ్/బాటీహెచ్ ఫోంట్ వద్దకు వెంటనే తరలించండి. కనురెప్పులను తెరచి 15 నిముషముల పాటు కంటీని పరిశుభ్రముగా కడగండి.

మ్రీంగిన యొడల

మ్రీంగిన రసాయనము యొక్క యం.యన్.డి.యన్. లో యున్న ప్రథమ చికిత్స సూచనలను పాటించాలి. అన్ని రసాయనములకు ఒకే ప్రథమ చికిత్స యుండదు. కొన్ని రసాయనములు వాంతి చేయించినచో శాలా ప్రమాదము. మామూలుగా ఆర్గానిక్ సార్ట్యూంట్, క్రోసీవ్ రసాయనములు మ్రీంగిన యొడల వాంతి చేయించరాదు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

ప్రథమ చికిత్సలో శిడజ పొందండి.


టూర్స్ భద్రత

చేతి పనిముట్లు, చిన్నపైన విద్యుత్ పనిముట్లతో పనిచేయునప్పాడు కంటి గాయములు, గుమ్మకోవటం వలన గాయములు, స్నీపర్సు, చేతి వేళ్ళు తెగిపోవుట, ఎముకలు విరుగుట, కంటూయ్యస్సు, ఎల్ఫ్రెడ్ షాక్ మొదలగు ప్రమాదములు జరుగుటకు అవకాశములు కలవు.

భద్రత సూచనలు

- ★ పనికి అవసరమైన సరియైన పనిముట్లను మాత్రమే సరిగొ పాడవలెను.
- ★ పనిముట్లను మంచి స్థితిలో మరియు భద్రతతో నిర్వహించవలెను.
- ★ ప్రమాదములకు అవకాశము లేని విధముగా పనిముట్లు వాడుట యందు ఉద్యోగులు తణం పొందవలెను.
- ★ పనిముట్లు ప్రమాదము కలుగజేయు విధముగా ఉన్నచో పాటిని మార్చి వేయుట కాని, మరమ్మత్తులకే పంచుట గాని చేయవలెను.
- ★ పదునైన మరియు గరుకు పనిముట్లతో పని చేయునప్పాడు లెదర్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్, సెట్ గాగుల్స్, సెట్ బూట్లు ధరించవలెను.
- ★ ఎత్తు ప్రదేశములందు పనిముట్లతో పనిచేయునప్పాడు అవి మంచెల ద్వారా దొర్లిపోవుట, జారి పోవుట వంటి ప్రమాదములను నిపారించుటకు పనిముట్లను సరియైన రీతిలో ఉంచవలెను.
- ★ మరమ్మత్తు చేయుటకు పీలులేని, లోపము గల పనిముట్లను తణం పనిసుండి తొలగించవలెను.
- ★ చిజిల్స్, పంచెలను తనిటీ చేసి, అవి పదును కోల్పోయినవో పాటిని రీ-కంటిషన్ చేయుటకు సిపారసు చేయవలెను.
- ★ సుత్తి, గౌడ్జలి హ్యాండ్లెస్ విరుగుట, పగులుటను తనిటీ చేయవలెను.
- ★ స్న్యానర్లు వంపిపోవుట, పగుళ్ళు అరిగిపోయిన జాన్లలకై తనిటీ చేయవలెను. స్న్యానర్లను పైపులతో పొడించరాదు.
- ★ నాన స్పృఖింగ్ పనిముట్లను అవసరమైనవోట తప్పనిసరిగొ ఉపయోగించవలెను.
- ★ ఆకురాయిసరైన పిడిని కలిగి ఉండవలెను.
- ★ ఎగురుటకు లేదా విరుగుటకు అవకాశము కల వస్తువుల వద్ద హ్యాండ్ టూర్స్ తో పనిచేయునప్పాడు సెట్ గాగుల్స్ మరియు ఫేన్సీల్స్ లను ధరించవలెను.
- ★ జాకీలు సరైన స్థితిలో పనిచేయునట్లు తనిటీ చేయవలెను.
- ★ పనిముట్ల మొదలునందు హ్యాండ్లెల్ బిగించునపుడు, హ్యాండ్లెల్ జారిపోవుటను నిపారించుటకు వెడ్డన్ కొట్టువలెను.
- ★ టూర్స్ స్క్రీప్సీంగ్, బెండింగ్ లేకుండా మృదువుగా పనిచేయుటకు టూర్స్ కటింగ్ ఎడ్జ్ పదునుగా ఉండునట్లు నిర్వహించవలెను.
- ★ హ్యాక్స్ బ్లైడ్ యొక్క టీట్ ముందు వైపుకు ఉండునట్లు బ్లైడ్సు ట్రైమ్ నందు బిగించవలెను.
- ★ స్ప్రొపర్లు, బిట్స్ మరియు పాకులను మంచి స్థితిలో పుండునట్లు నిర్వహించవలెను.
- ★ ఐవర్ అంచులు బ్రైమ్ చేయవలెను మరియు హ్యాండ్లెల్స్ పైస్టింటర్లకై తనిటీ చేయవలెను.
- ★ కదిలించవలసిన వస్తువుకు అనుగుణమైన రీతిలో గునపం యొక్క అంచు వుండునట్లు ధృవపరమకొనవలెను.
- ★ వాల్యూలపై గాని లోర్టో నట్లులపై గాని పైవ్ రెంచి ఉపయోగించరాదు.

- ★ బ్రాక్ట్రైవర్ అంచు పదునుగా ఉండవలను మరియు అంచు పొనహా పొగలన భాగమంతా ఇన్సులేట్ చేసి ఉండవలను.
- ★ పోర్ట్ నెష్టీల్ ఉపరితలముపై స్టీల్ లు నుత్తిని ఉపయోగించరాదు.
- ★ గ్రెండర్లు, రంచములు మొదలగు యంత్రములు సేటీ గార్డులను కలిగికండవలను.
- ★ దాని ఉత్సత్తి దారునిచే సెఫారసు చేయబడిన అటాచ్ మెంట్లతో లేదా నరియైన ప్లైట్ మరియు గార్డులను కలిగియున్న విద్యుత్ పరికరములను మాత్రమే ఉపయోగించవలను.
- ★ ఎయిర్ కంప్లిన్యూర్, కాంక్లిట్ మిక్సర్ మొదలగు యంత్ర సామాగ్రి యొక్క బెల్యులు, పుట్లీలు, వైస్, స్ప్రోకెట్స్ సమర్పంతమైన గార్డులను కలిగియుండునట్లు భృవపరుచుకోవలను.
- ★ విద్యుత్తో నడుచు వనిముట్లకి ఉపయోగించు కేబుల్ ఆమోదించబడిన డబుల్ ఇన్సులేటెం బ్రైప్ లేదా సరిగా ఎన్ర్ చేయబడినద్రై ఉండవలను.
- ★ పోర్ట్ బుల్ ఫ్యాన్ 1/2" లేదా అంతకంబీ తక్కువ టిప్పనింగ్ గల గార్డులను కలిగియుండునట్లు భృవపరుచుకోవలను.
- ★ సిర్కిల పనుల పద్ధతి ఉపయోగించు 15 అంపియర్లు, 20 అంపియర్లు కల తాత్కాలిక విద్యుత్ సర్క్యూట్లకు గ్రోండ్ ఫోర్ట్ సర్క్యూట్ ఇంటరప్యూర్లు కలిగి ఉండునట్లు భృవపరుచుకోవలను.
- ★ విద్యుత్తో నడుపబడు వనిముట్లకి ఉపయోగించు న్యూమాట్టిక్, ప్రౌడాలీక్ హోన్లను సాగిపోవుట, పొడ్జోఫ్టు పంటి లణంములక్క తనిటీ చేయవలను.
- ★ మండుటకు అవకాశము గల ప్రదేశములందు పోర్ట్ బుల్ పవర్టిటూల్స్ ను ఉపయోగించరాదు.
- ★ పోర్ట్ బుల్ పవర్ టూల్ యొక్క విడి భాగములు మార్పువలసి వచ్చినప్పుడు ముందుగా విద్యుత్ సరఫరాలైన్ ను తీస్కాన్స్ చేయవలను.
- ★ ఎత్తిన ప్రదేశమునందు పోర్ట్ బుల్ విద్యుత్ వనిముట్లను వదిలిపేయరాదు.
- ★ ట్రైపీంగ్ ప్రమాదములను నిపారించుటకు, నడుచుకూరికీ అఢ్డురాకుండునట్లు హోన్ ప్లేవ్ ను, పైర్లను చేయవలను.
- ★ పోర్ట్ బుల్ విద్యుత్ వనిముట్లను ఓవర్లెంట్ చేయరాదు.
- ★ పోర్ట్ బుల్ విద్యుత్ వనిముట్ల సర్క్యూట్ నందు సరియైన రేటీంగ్ గల ప్రౌత్ వైరెన్ అమర్పివలను.
- ★ టూల్సు ఉపయోగించుటకు ముందు దాని యొక్క ఫ్లైష్ కెబుల్ కేబుల్ మరియు స్టగ్లు పొడవుగా పదులుగా ఉండుట, కనెక్టన్ తోలగించబడియుండుట పురియు కనెక్టన్ సరిగా ఇచ్చి యుండకపోఫ్టులక్క తనిటీ చేయవలను.
- ★ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి టూల్ పవర్ కేబుల్ యొక్క ఇన్సులేప్సన్ రెసిస్టెన్స్ తప్పనిసరిగా కొలవవలను.



విద్యుత్ భద్రత

విద్యుత్ పంపిణీ/సరఫరాలో భద్రత

- ★ విద్యుత్ పంపిణీ లైనులు మరియు పరికరములు సరైన మొనికల్ స్థిరంగా కలిగి వుండి అంచనా వేయబడిన లోడ్కు అనుమతి మరియు సరైన రేచింగ్ కలిగిన పవర్ ఇన్యూలేషన్సు కలిగిఉండునట్లు నిర్మారించుకోవలను.
- ★ సరైన్ లైన్ కట్ల అపుట్ సిస్టమ్ సరైన స్టీతిలో ఉండునట్లు మరియు బాగుగా నిర్వహించునట్లు ధృవీకరించుకోవలను.
- ★ విద్యుత్ లైనులు మరియు టెలిఫోన్ లైన్లు క్రాన్ అగు ప్రదేశము నందు రెండులైన్ మధ్య సరైన గార్డింగ్ కల్పించవలను.
- ★ ఒకిసపోర్ట్ లైన్ రెండు వేరేరు టైప్లీట్లు కల లైనులు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య చాలినంత లీటీయర్స్ పాటించవలను.
- ★ ఓవర్హెడ్ లైన్లు ఒకదానినొకటి క్రాన్ చేయు ప్రదేశములందు, భవంతుల వద్ద, బహాదారి ప్రక్కన, బహాదారికి అడ్డముగా పరిచిన ఓవర్‌హెడ్ కండ్క్షన్లకు గ్రాండ్ లెనల్కు మధ్య నిర్దేశిత లీటీయర్స్ లను అమలుపరచవలను.
- ★ రిలేలు, బ్యాటరీలు మొదలగు రఘణ పరికరములు పనిచేయునట్లు మాముకొనవలను.
- ★ పా.వ.టి. ఆపరేటసు, సపోర్ట్ మరియు ఎక్స్‌ప్రెసింట్లపై డేంజర్ నోటీసులు ప్రదర్శించవలను.
- ★ పూర్వ పుల్లర్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ హోండ్ గ్లవర్స్ ను ఉపయోగించవలను.
- ★ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలినప్పుడు తీసుకోవలసిన ప్రథమ చికిత్స పద్ధతుల తోర్చులు ప్రదర్శించబడి ఉండవలను.
- ★ ఎలక్ట్రికల్ పనులు చేయు కంట్రాక్టర్లు తప్పనిసరిగా లైన్స్ లను కలిగిఉండవలను. కంట్రాక్టు పనులు బాధ్యతాయుత వ్యక్తి అఱమాయిషీ నందు జరుగవలను.
- ★ ఓవర్‌హెడ్ లైన్లకు లైట్‌ప్లీంగ్ అరెస్టర్ సదుపాయం కల్పించవలను. ఎట్రింగ్ లీట్ ప్రత్యేక ఎక్స్ ఎలక్ట్రోడ్కు కలుపబడిఉండునట్లు నిర్మారించుకోవలను.
- ★ పా.వ.టి. కండ్క్షన్ ప్రాంభము యాంటీ క్లాంబింగ్ డైవైన్లను కలిగి ఉండవలను.
- ★ యం.యన్. ప్రాంభములకు ఎట్రింగ్సు కల్పించవలను.
- ★ బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ యార్డు ఎర్రు విట్ విలువలను 2 ఓమ్స్ కంబే తక్కువగా యుండునట్లు మెయిన్‌బేయిన్ చేయవలను. బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ యార్డు ఫెన్సింగ్కు ఎట్రింగ్ కల్పించవలను. బ్రాన్స్‌ఫార్మర్లకు, బ్రీకర్లకు, స్పీచెన్కు ఎప్పుకొన్న ఎట్రింగ్సు కల్పించవలను.
- ★ బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ యొక్క బ్రిమరి మరియు సెకండరీ సైడులందు బ్రీకర్లను ఏర్పాటు చేయవలను.
- ★ ఎ.వి.యన్.ఐ.బి. పవర్ న్యూట్రల్కు డి.ఐ. సెట్ న్యూట్రల్కు మధ్య మరియు ఏవైనా రెండు డి.ఐ. సెట్ల న్యూట్రల్కు మధ్య కాంటాక్టును అనుమతించరాదు.
- ★ డి.ఐ. సెట్ న్యూట్రల్ ఎర్రుపిట్లు మరియు డి.ఐ. సెట్ బాడీ ఎర్రుపిట్లు మధ్య ఇంటర్ కన్వెక్షన్ చేయరాదు.
- ★ బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ న్యూట్రల్కు, డి.ఐ. సెట్ న్యూట్రల్కు, లైట్‌ప్లీంగ్ అరెస్టర్లకు కాపర్ స్ట్రీవ్ తో మాత్రమే ఎట్రింగ్ యువ్వవలను.
- ★ బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి అయిలు కారిపోవుట మరియు అసాధారణ శబ్దములకై తనిఫీ చేయవలను.
- ★ కన్వెక్షన్ నందు అయిల్ మట్టమును మెయిన్‌బేయిన్ చేయవలను.
- ★ బ్రాన్స్‌ఫార్మర్ యొక్క ఆయిల్ను డై-ఎలక్ట్రిక్ స్థిర్, ఎసిడిటీ, రంగు, సైడ్, స్ట్రోఫ్ పాయింట్, ఇంటర్ ఫెఫియల్ టైస్టన్ మరియు నీటి శాతమునకై పరిష్కించవలను.

- ★ బ్రాంస్‌పార్క్‌రూర్ నందు సిలీకాజిల్ యొక్క రంగును తనిభీచేసి అది గులాబి రంగుకు మారినట్టయినట్టే మార్పివలెను.
- ★ బ్రాంస్‌పార్క్‌రూర్ యొర్క్ నందు వెజిటేషన్‌ను కొలగించవలెను.
- ★ ప్రమాణాల ప్రకారము బస్టార్ట్‌టీయరెన్స్‌లను మొయిన్‌టెయిన్ చేయవలెను.

విద్యుత్ భద్రత నియమాలు

- ★ ప్రతిఒక్క విద్యుత్ పరికరాన్ని అఫ్ చేసి, ఎర్ర చేసిన తరువాతగాని, ఆ ఎక్విప్‌మెంటులో విద్యుత్ లేదని భావించవలెను.
- ★ అన్ని రకముల స్నూక్‌డైవర్స్, కటింగ్‌ఫ్లైయర్స్ ఇన్స్‌లేట్ చేసినవి మాత్రమే తప్పనిసరిగా వాడవలెను.
- ★ సర్క్యూట్ బ్రైకర్‌ను అన్ గాని/అఫ్‌గాని/డ్రా అప్టుట్ గాని/డ్రా ఇన్ గాని చేసినప్పుడు రబ్బరు హ్యాండ్ గ్లోవ్ వాడవలెను. పారపాటున పచ్చే లీకేజి నుండి రబ్బరు హ్యాండ్ గ్లోవ్ మనిషిని కాపాడుతాయి. కాని హ్యాండ్ గ్లోవ్‌తో విద్యుత్ ఉన్న భాగమును ముట్టుకోరాదు.
- ★ ప్రతి ఒక్కరూ సట్-స్టేషన్‌లో సర్టిఫ్‌ పాజిషన్ నుండి డ్రా-అప్టుట్ కాని/డ్రా-ఇన్ కాని చేసినప్పుడు రబ్బరు మాయట్ మీద నిల్చిని యుండాలి.
- ★ ప్రతి పోర్టబిల్ హాండ్ టూల్స్‌లను ఎర్రవైరు ద్వారా ఎర్ర చేసిన తరువాత వాడవలెను.
- ★ ఎల్లప్పుడూ ఒక ఆపరేషన్ తరువాత మరొక ఆపరేషన్ చేయవలెను.
- ★ సర్క్యూట్ బ్రైకర్/ఐసోలేటర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క శరీరము, ముఖము సర్క్యూట్ బ్రైకర్/ఐసోలేటరు నుండి దూరంగా యుంచవలెను.
- ★ పని పూర్తి అయిన తరువాత పూర్తిగా తనిభీచేసి టూల్స్ మరియు ఇతర వస్తువులను ఎక్విప్‌మెంటునుండి ప్రక్కకు తీసివేయవలెను.
- ★ ఎక్విప్‌మెంటును పూర్తిగా అఫ్ చేసిన తరువాత పని మొదలు పెట్టేముందు డీస్ట్రింగ్ చేయవలెను. అదే కపేసిటిల్డ విషయంలో నైతిక్ కౌర్టిగా ఎక్కువ సేపు డీస్ట్రింగ్ చేయవలెను.
- ★ ఏ విధమైన ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్‌మెంటు మీద మొయింటనెన్న గాని, రిపేరుగాని చేయదలచుకున్నప్పుడు వర్క్‌పరిట్ట తీసుకొనవలెను.
- ★ ఎప్పుడైనా షట్-డోన్ పనులు మొదలు పెట్టేముందు ఆ పని చేయవలసిన మనుషులతో ఆ పని గురించి చర్చించవలెను.
- ★ ఛిల్డ్‌జిని మళ్లీమీటరుతో కొలువవలసివచ్చినప్పుడు పోర్టసర్క్యూట్ కాకుండా యుండడానికి వేర్చేరు రంగులో ఉన్న లీడ్స్ వాడవలెను.
- ★ షట్-డోన్ తీసుకొన్నప్పుడు, ఎక్విప్‌మెంటు ఎట్రింగ్ ట్రైవ్‌ను లిల్ట్‌ఎంగ్ లేదా సట్-స్టేషన్ యొక్క ఎట్రింగ్ గ్రిడ్‌కు కనెక్ట్ చేయవలెను.
- ★ పాత్. అర్.సి. పూర్ణాంగ్‌నకు బదులు మామూలు పూర్ణాంగ్ వైర్లు వాడరాదు.

యిల్. టి. సట్-స్టేషన్‌లు మరియు యం. సి.సి.లు

- ★ బ్రైకర్‌లో ఎటువంటి లోపాష్టైనా సరిచేసి ముందు ఆ బ్రైకర్‌ను సర్టిఫ్ పాజిషన్ నుండి ఐసోలేట్ పాజిషన్‌కు డ్రా అప్టుట్ చేయడం కాని, క్రూబికల్ నుంచి బయటకు తీసివేయడం గాని చేయవలెను.
- ★ బ్రైకర్ సర్టిఫ్ పాజిషన్‌లో యున్నప్పుడు ఆ బ్రైకర్ యొక్క ఆపరేటింగ్ మొకానిజమును స్నూక్‌డైవర్‌తో రిపేరు చేయరాదు.

- ★ రఘు మ్యాటమీద నిలబడి రఘు ప్యాండ్ గోవ్ చేసుకొని బ్రేకరును సర్టిఫ్యూన్ నుంచి డ్రా-అప్టు చేయవలెను.
- ★ బ్రేకరును క్లోట్ చేసిమందు ప్యాసర్ డోర్సు మూయవలెను. ఎందుకనగా బ్రేకరును క్లోట్ చేసి సమయములో పోర్టు సర్యూట్ జరిగినచో మనిషిని కాపాడవచ్చును.
- ★ సర్యూట్ బ్రేకరు మీద ఏ రకమైన టూర్స్ (ఉదా: స్ట్రోగ్ ట్రైవర్, కటింగ్ ఫ్లైయర్ మొట్) ఉంచరాదు.
- ★ ఎప్పుడైనా బన్ మెయింబెన్స్ చేయునస్సుడు ఫీడింగ్ బ్రాన్స్ ఫార్క్స్ రూర్ను అఫ్ చేయవలెను. ఇన్కమర్కెను, బన్కమెలర్స్ ను వాటి యొక్క క్రూటిక్స్ నుండి డ్రా-అప్టు చేయవలెను. ప్రత్కునే స్టై ఉన్న లైవ్ బన్నను పొరపాటున తగలకుండా బ్యారికెట్స్ ఏర్పరచవలెను. తరువాత వనిచేయవలసిన బన్నను డిశ్ట్రీబ్యూషన్ చేసి, ఎర్పు చేయవలెను.
- ★ వని పూర్తిచేసి ముందు టూర్స్ మరియు వేరే యితర వస్తువులు ఏమైనా పొరపాటున క్రూటిక్స్ లో ఉన్నాయో?, లేదో? పరిష్కించి నిర్దారణ చేసుకొనవలెను.
- ★ క్రూటిక్స్ ను, టూర్స్ మరియు పూర్ణాత్మకమైన భద్రవరిచే వోటుగా ఉపయోగించరాదు.
- ★ పూర్ణాత్మకమైన స్టోచెన్ అఫ్ లో యుండలి. పూర్ణాత్మకమైన స్టోచెన్ నుండి వేరుచేయాలి. ఈ వని చేయునస్సుడు పుల్లర్స్, ప్యాండ్ గోవ్ లను వాడవలెను.
- ★ ఎప్పుడైనా సరే నస్ఫయి ఉన్న పూర్ణాత్మకమైన మార్గురాదు.
- ★ స్టోచెన్ యున్స్పుస్టుడు పూర్ణాత్మక యొక్క పరిష్కితిని పరిష్కించడానికి ట్రోల్ ను ఉపయోగించరాదు.
- ★ ప్రాత పూర్వకముగా సరైన వర్క్ పరిష్కార్ తీసుకొన్న తరువాత మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు మీద రిపేరు/మెయింబెన్స్ వని మొదలు పెట్టవలెను.
- ★ అధరైట్ వ్యక్తులు మాత్రమే షట్-డౌన్ ఇహ్వ్య, రిస్ట్, రిటర్న్ మరియు ఫీయర్ చేయవలెను.
- ★ వర్క్ పరిష్కార్ ఇచ్చేముందు ఈ క్రింద తెలిపిన విధముగా ఆపరేషన్లు చేయవలెను.
 - సంభంధిత సర్యూట్ బ్రేకర్ / స్టోచెన్ అఫ్ చేయవలెను.
 - అవసరమైనపుస్టుడు బ్రేకరును డ్రా అప్టు చేయవలెను/పూర్ణాత్మకమైన బయటకు తీయవలెను.
 - పరిష్కార్ స్టోచెన్ (అలాంటిది ఉన్నచో) ను అఫ్ చేయవలెను. కంబోల్ స్టోచెన్ అఫ్ చేయవలెను.
 - సంభంధించిన వోట పోచ్చరిక వోర్డులు ఉంచవలెను.
 - చేయబోయే వనిని బట్టి సంభంధించిన చోట్లో ఎక్రింగ్ చేయవలెను.
 - ఏదైన బ్యాక్ ఫీడ్ యున్స్టో, లేదో పరిష్కించవలెను. ఒకవేళ యున్స్టో, అక్కడి నుండి బ్యాక్ ఫీడ్ రాకుండా పైన చెప్పిన ఆపరేషన్ అస్ట్రీ చేయవలెను.
- ★ పైన తెలిపిన ఆపరేషన్ అస్ట్రీ వర్క్ పరిష్కార్ కాగితములో పరిష్కార్ ఇహ్వ్య చేసి వ్యక్తి ప్రాయవలెను. వర్క్ పరిష్కార్ తీసుకొనే వ్యక్తి పైన ప్రాసిన ఆపరేషన్ అస్ట్రీ పరిష్కించి అస్ట్రీ రకముల భద్రతా నూచనలు/నియమాలు పాటించినది/ లేనిది గమనించవలెను.
- ★ పరిష్కార్ పై రిస్ట్ సంతకము చేసి యిచ్చిన తరువాత మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు ఆన్ చేయవలెను.
- ★ ఒకసారి పరిష్కార్ మీద సంతకము చేసి వెనక్కు యిచ్చిన తరువాత ఆ యొక్క ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు మీద వనిచేయడం అపాయకరము. ఇంకనూ ఆ ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు అఫ్ లో యున్స్టో కూడ ఆ ఎక్స్ప్రెస్ మెంటు మీద మరల వని చేయదలచినచో తిరిగి వర్క్ పరిష్కార్ తీసుకొనవలెను.

★ ఎవరైతి షట్-డౌన్ ఇస్టోరో, హరే అన్ని రకములైన వివరములు (ఉదా: పర్స్ పరిష్ వివరములు, అదే ఎక్స్ వెంటు మీద ఇచ్చిన వేరే ఇతర పర్స్ పరిష్ వివరములు, షట్-డౌన్ వెనక్కు తిరిగి ఇచ్చిన వ్యక్తి సంతకము, చేసిన అపరేషన్ వివరములు మొఱ్చు) షట్-డౌన్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ప్రాయవలెను. అన్/అఫ్ విషయములు వివరముగా రిజిస్ట్రేషన్ లో ప్రాయవలెను. ఏ సమయములోనేనా షట్-డౌన్ రిజిస్ట్రేషను తనిట్టి చేసినవో ఆ పుస్తకములో అన్ని వివరములు ఉండవలెను. (ఉదా: షట్-డౌన్ లో ఉన్న ఎక్స్ వెంటు వివరములు, ఇష్ట్యాచేసిన వర్స్ పర్స్ వివరములు, రిటర్న్ చేసిన వర్స్ పరిష్ వివరములు మొఱ్చు)

విద్యుత్ భద్రత చేయదగినవి - చేయకూడనివి

చేయబోయే వనిని గూర్చి తప్పనిసరిగా, వివరముగా ఆ పని చేయబోయే మనుష్యులతో చర్చించవలెను. హరికి వివరముగా, స్పష్టంగా భద్రతా నియమములు / సూచనలు చెప్పవలెను.

- ★ ఆధ్యరైట్ వ్యక్తుల యొక్క అనుమతి తీసుకొన్న తరువాత మాత్రమే ఎలక్ట్రికల్ ఎక్స్ వెంటు మీద పని మొదలు పెట్టవలెను.
- ★ స్లైయిన్ ఎక్స్ వెంటు మీద పని చేయ దలచిన షట్-డౌన్/ పర్స్ పరిష్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
- ★ 3 బల్యులు వరుసగా కనెక్చు చేసిన టస్ట్ ల్యాంప్ మాత్రమే ఉపయోగించవలెను.
- ★ షట్-డౌన్ తీసుకొన్న తరువాత కాషన్ టోర్డు/బాగ్గుఅయా స్వీచ్‌లకు, బ్రైకరులకు మరియు ఐసోలేటర్స్ కు తగిలించవలెను.
- ★ ఇన్స్ట్రీషన్ చేసిన టూల్స్ (ఉదా: స్పూన్‌డ్రిఫర్) మాత్రమే ఉపయోగించవలెను.
- ★ 24 వోల్టుల బల్యులు ఉన్న ఫిటింగ్స్ మాత్రమే హ్యాండ్ ల్యాంప్ లాగా ఉపయోగించవలెను. ఎక్కువ వోల్టేజీ ఉన్న బల్యులు ఫిక్స్‌డ్రోప్స్ ల్యాంప్ మాత్రమే వాడవలెను. విటికి వేరుగా ఎక్స్‌ట్రింగ్ చేయవలెను.
- ★ హ్యారల్ట ఫీడర్స్, ఇంటర్ కనెక్టర్స్, బన్ కవలర్స్ మరియు బన్ సెడన్ స్వీచ్ తాల్కూలిక కనెడన్ సుంచి వచ్చే ఫీడ బ్యాక్స్ ను నిపారించవలెను.
- ★ పనిలో ఎల్పుడు మెళకువగా యుండవలెను. మెళకువగా యున్నవో ప్రమాదాలు నిపారించవచ్చును.
- ★ ఎప్పుడైనా సరూచ్యాట్ బ్రైకర్/ సైఫ్ స్వీచ్‌లను తెరుస్తున్నపుడు మన యొక్క ముఖము దూరంగా ఉంచుకోవడము అలపాటు చేసుకొనవలెను.
- ★ వీలైనంత వరకు ఒక్క చేతితో అపరేషన్ చేయవలెను. ఎందుకనగా రెండు చేతులలో/ఒక చేతినుండి మరొకచేతితో పనులు చేసినవో ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ రావడానికి అవకాశము యున్నది.
- ★ సాధ్యమైనంత వరకు ఎలక్ట్రిక్ అర్పు/షాక్స్ టిర్స్ ను కళ్తతో మూడుకూడదు.
- ★ ప్రైవెసరూచ్యాట్ ప్రమాదాలను నిపారించడానికి మట్టిమీటర్ లీడ్స్ వివిధ రంగులు కలిగియుండవలెను.
- ★ ఖ్యాషిస్ ని తీసినపుడు కాని, ఫిక్స్ చేస్తున్నపుడు కాని పూజ్ గ్రిప్స్ వాడవలెను.
- ★ ఎప్పుడైనా పాచ్. టి./ యిల్. టి బ్రైకర్స్ సర్టీస్ పాపిల్స్ లోనికి ఉంచునపుడు తప్పకుండా రభ్యరు మ్యాట్స్ మీద నిల్చినియుండవలెను. రభ్యరు హ్యాండుగ్లోవ్స్ లు వాడవలెను.
- ★ హ్యానల్ కవల్స్ మూలికిసిన తరువాత మాత్రమే పవర్ స్లైస్ స్వీచ్ ఆన్ చేయవలెను.
- ★ పాడైపోయిన పూజాను తీసి మార్చిముందు లోడును ఐసోలేటు చేయవలెను. స్వీచ్ అఫ్ చేయవలెను.
- ★ అన్ని రకముల పోట్టబుల్ హ్యాండు టూల్స్ ఉపయోగించే ముందు పాటిని సరిగ్గా ఎర్రు చేయవలెను. ఉపయోగించే ముందు ఎర్రు కంటిన్యూటీ పరీషించవలెను. పాడైపోయిన వైర్లు వాడరాదు. స్క్రైన్ త్రీ-పిన్ పస్టిస్, సాకెట్స్ వాడవలెను.

- ★ సమై ఆఫ్ చేసిన పవర్ సిస్టమ్/ఎక్స్ట్రిమ్ మెంటు మీద పని చేసి ముందు వాటిని సరిగ్గా ఎర్రు చేయవలిను. హని శూర్తి అయిన తరువాత సమై ఆన్ చేసిముందు ఎట్రింగ్ తీసివేయవలిను.
- ★ ఆస్ట్రి రకముల ట్రై-ఫీన్ ఎక్స్ట్రిమ్ మెంటులకు విధిగా రెండు ఎర్రు కనెక్షన్లు యివ్వవలిను. కాపర్ వైరు వాడినచో 3 చ.మి. మీ. పరిమాణం లేదా అల్యామినియం వైరు వాడినచో 6 చ.మి. మీ. పరిమాణము గల ఎర్రువైరు ఉపయోగించవలిను.
- ★ ఎర్రుపిట్టులను నిర్మిత కాల పరిమితిలో పరిష్కించవలిను.
- ★ బస్టబార్ మీద ఎరువురంగు గల ఇండికేషన్ బల్బులు వెలుగనంత మాత్రాన బస్టబార్ ఆఫ్లో నున్నదని తలంచరాదు. బల్బులు మాడీపోయియుండవచ్చును. అందుకనే పవర్ సమై ఆఫ్ చేసి సరయిన షట్-డోన్ / వర్స్ పర్స్ ట్రైట్ తీసుకొని బస్టబార్ మీద రిపేరు చర్చ (అవసరమైనచో) చేయవలిను.
- ★ ఎప్పుడూ కూడా ఇన్కమింగ్ మరియు అప్టట్ గోయింగ్ లైనులు శూర్తిగా ఆఫ్ చేసిన తరువాత మాత్రమే యల్. టి./ యం. టి. /పాట. టి. లైన్ ఎక్స్ట్రిమ్ మెంటుల మీద పని మొదలు పెట్టవలిను.
- ★ ఎప్పుడూ కూడా పవర్ సాకెట్సులో బీర్చైర్సు (ఫ్లగ్ పిన్ లేని వైర్లు) ఉంచరాదు.
- ★ ఒకవేళి నుండి మరొక చేతికి మనిషి శరీరం ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ప్యాక్ అవడానికి అవకాశమున్నది. కనుక సర్యాగ్రాట్ ఆఫ్లోనున్నప్పుడు కూడా ఒకి నేనుయములో సర్యాగ్రాట్ యొక్క రెండువైపులా వట్టుకొనరాదు.
- ★ చేతులు, కొఱ్లు, దుస్తులు, పరికరాలు అస్ట్రి పొడిగాయుండవలిను.
- ★ ఒకసారి రెండు పనులు చేయుటకు ప్రయత్నించరాదు.
- ★ స్ట్రోచ్ ను ఆన్ / ఆఫ్ చేయునప్పుడు ముఖము స్ట్రోచ్ వైపు ఉంచరాదు.
- ★ విద్యుత్ భాగాలు, వైరింగ్, ఫిటింగ్స్ ల గూర్చి ఏ మాత్రము తెలియక పోతే వాటిని అకరాదు.
- ★ యం.సి.సి.బి.ల యొక్క కపరు లోపల శ్యాట్ పార్టీషన్ ఫ్లైట్లు ఉంటాయి. అందుకు యం.సి.సి.బి.లను కపర్ లేకుండా ఎప్పుడూ ఆన్ చేయరాదు.
- ★ ఎప్పుడూ కూడా సర్యాగ్రాట్ స్ట్రోచ్లు, టిపర్కెలోడ్ రిలీ, ట.యస్.యస్. లను బై-పాన్ చేయరాదు.
- ★ శ్యాట్లను ఫీన్ చేస్తున్నప్పుడు సరిగ్గా ఫీన్ చేస్తున్నది/ లేనిది జాగ్తుగా గమనించవలిను.
- ★ ఎప్పుడూ కూడా సమై యున్న సర్యాగ్రాట్ను మెగ్గర్ చేయరాదు.
- ★ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటులను సరైన మోడ్/రెంటెలోనే పాడవలిను.
- ★ యల్.సి.యస్.యస్., యం.సి.సి., పీ.డి.బి. ల యొక్క కూర్చికల్పీ లోపల టూల్స్, శ్యాట్లు యుంచరాదు.
- ★ పాట.ఆర్.సి. శ్యాట్లను రీ-వైర్ చేసి ఉపయోగించరాదు.
- ★ పోర్టబిల్ పవర్ టూల్స్ ఉపయోగించినప్పుడు గాని, పవర్లైన్ మీద పనిచేయునప్పుడు గాని తడి ప్రదేశము మీద నిలువొని యుండరాదు.
- ★ టివెన్ టైప్ ప్యానల్ట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు డాని ప్రక్కన ఉన్న లైన్ సర్యాగ్రాట్ను కూడా ఐసోలీట్ చేయవలిను.
- ★ పోయిన శ్యాట్లను మార్పునప్పుడు సరయిన కపాసిటీ శ్యాట్లను పాడవలిను.
- ★ అస్ట్రి కేబల్ జాయింట్లు మరియు కనెక్షన్లు సరిగా యుండునట్లు నిర్మారణ చేసుకోవలిను. స్ట్రోచ్ ను ఆన్/ ఆఫ్ చేయునప్పుడు సరైన విధముగా చేయవలిను.
- ★ ఎట్టి పరిషీతులలోను న్యూట్రిట్ సర్యాగ్రాట్ నందు శ్యాట్ గాని, స్ట్రోచ్ గాని ఉంచరాదు.
- ★ పోయిన శ్యాట్లను మార్పు యుందు తప్పనిసరిగా శ్యాట్ పోపుటకు కారణము కనుగొని డానిని సరిచేసిన తరువాత మాత్రమే క్రొత్త శ్యాట్లను అమర్చివలిను.
- ★ ఇన్స్పులేషన్ సరిగా లేని కరింటు వైర్లు పాడవాదు.

- ★ శ్వినా స్వీచ్‌ను అనే చేయునప్పుడు దాని గూర్చి, దాని కంటోల్ సర్బాక్స్‌ట్ గురించి తెలుసుకొని యుండతిను. మరియు అది ఎందుకు ఆఫ్ వేయబడినది తెలుసుకొనవలను.
- ★ విద్యుత్ యంత్రము, పరికరము, కేబుల్ వద్ద మంటలు వచ్చినవో డి.సి.పి. మరియు CO_2 అగ్నిమావక సాధనములను మార్కెట్‌మే పాడతిను.


విద్యుత్ - మనిషి రై లావి ప్రభావము

- ★ 0-9 మిల్లీ అంప్స్ - మనిషికి ప్రమాదము లేదు.
- ★ 9-20 మిల్లీ అంప్స్ - బాధాకరము
- ★ 20-50 మిల్లీ అంప్స్ - గుండె పసిహేయ విధానము ఆగిపోతును.
- ★ 50 మిల్లీ అంప్స్ పైన - మరణము సంభవించును.

విద్యుత్ ఔకు - ప్రతిమ చికిత్స

1. సంబంధిత పచ్చ స్వాచ్ఛ ఆఫ్ వేయవలిను.
2. వ్యక్తిని విద్యుత్‌నుండి విద్యుత్ నిరోధక పస్తువును ఉపయోగించి వేరువేయవలిను.
3. శ్వాస పరిగ్యాలేని యొడల కృతిమ శ్వాస కల్పించాలి. బాధితుడేని వైద్య సహాయమునకు తరలించండి.
4. కాలీన శరీర భాగమునకు వైద్య చికిత్స వేయించండి.

శ్విలా నియమములు పాటించండి - ప్రమాదములను నిషారించండి.



అగ్ని ప్రమాద నివారణ

అగ్నికి కంటాగా రమును విభ్యంసము చేయకల శక్తి కలదు. కొన్ని అగ్ని ప్రమాదముల వలన ప్రాణ నష్టము కూడా జరుగు అవకాశము కలదు. కావున పరిశ్రమలో అన్ని డిపార్ట్మెంటుల ఉద్యోగులు అగ్ని ప్రమాద నిరోధక ప్రాథమిక సూత్రములను అవరణలో పెట్టాలి.

పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదములు జరుగుటకు కొన్ని కారణాలు

శ్రీర విద్యుత్, పొగ్గులు, వెల్లింగ్ మరియు కష్టీంగ్ పనులు, విద్యుత్ స్టోర్సులు, రసాయనములు, నిలువ చేయబడిన ముడి సరుకు, వేడి పుట్టించే యంత్రసాధనములు, పరిసరాల నిర్వహణ లోపము. ఇవి కాక అజ్ఞానం వలన కాని, అజ్ఞాగత్త వలన కాని అగ్ని ప్రమాదములకు మూలకారణము అవుతారు కొంత మంది వ్యక్తులు. ఎన్ని జూగత్తలు తీసుకున్న కొన్ని పొరపాటు వల్ల కాని, అత్యద్ధ వల్లగాని అగ్ని సంభవించవచ్చు. అటువంటి సమయాలలో అగ్నిని నిరోధించకలిగేది ఉద్యోగులే.

ముందుగా ఎటువంటి అగ్నికి ఎటువంటి అగ్నిమాపక సాధనములు అనుకూలమో తెలిసికొనండి

అగ్ని మాపక సాధనము	సాధారణ అగ్ని	వద్దార్థపు రసాయన అగ్ని	విద్యుత్ అగ్ని	లోహపు అగ్ని
సీర్చు	✓	✗	✗	✗
ఫోమ్ (మరుగు)	✗	✓	✗	✗
డి.సి.పి. పొడర్	✗	✓	✓	✓
కార్బన్-డై-ఆష్ట్రైట్ వాయువు	✗	✓	✓	✓
హాలోన్ వాయువు	✗	✓	✓	✗

ప్రాచ్య రిక

- అనుకూలము కాని సంభందితము కాని అగ్నిమాపక సాధనము వాడుట ప్రమాదకరము
- మండుమన్న రసాయనముపై నీరు పోయుట వలన అగ్ని వ్యాపించును.
- అగ్నిమాపక సాధనమును ఉపయోగించు వ్యక్తి గాలి పీచు దిశలో నిల్చుని వుండవలెను.
- విద్యుత్ అగ్నిపై నీరు, ఫోము (మరగ) పోయుట వలన ప్రాణ నష్టము జరుగును.
- కొన్ని రసాయన వద్దార్థములు మండునపుడు విష వాయువులు వెలువడును. అటువంటి సమయంలో సెల్వీ కంటెయిన్ ట్రీటింగ్ అవరెటన్ ధరించవలెను.

అగ్నిమాపక సాధనము ఉపయోగించు క్రమవ్యుత పద్ధతి

- ★ సాధారణ అగ్నికి షైర్ బక్కెట్లు, నీటి టాంకర్, నీటి పైపులతో నీటిని స్ట్రైప్ చేయుట ద్వారా నీటిని అగ్నికి క్రింద భాగమున పడేటట్లు చేయాలి.

★ మండుమన్న కొన్ని రసాయనములైనిరు పోయట వలన మంట వ్యాపించును. కావున రసాయన అగ్నిపై నీరు పోయాడు.

మానికల్ ఫోమ్ అగ్నిమాపక సాధనము

- ★ అగ్ని వద్దకు ఫోమ్ అగ్నిమాపక సాధనమును తరలించుము.
- ★ రబ్బురు హోసు పెట్టును తీసి చేతితో పట్టుకొనుము.
- ★ తరువాత సీపీకీప్పను తీయవలెను.
- ★ మూత పీద ఉన్న సాటను చేతితో నొక్కివలెను.
- ★ వెంటనే రబ్బురు హోసులో నుంచి వన్నున్న నురుగును అగ్నికి ప్రక్కనుంచి జల్లుకుంటూ రావలెను.
- ★ నురుగు అగ్నిమాపక సాధనమును విద్యుత్తు, సాధారణ మరియు లోహపు అగ్నిపై వాడరాదు.

కెమికల్ ఫోము అగ్నిమాపక సాధనము

- ★ రసాయన పద్మార్థపు అగ్ని వద్దకు కెమికల్ ఫోము అగ్నిమాపక సాధనమును తరలించుము.
- ★ ఫ్లంజర్సు లాగుము/ లేదా పాల్యును ఓపన్ చేయుము.
- ★ అగ్నిమాపక సాధనమును పైకి క్రిందకు నురుగు తయారయ్యే అంతవరకు ఊషపలెను.
- ★ ఫోమును నేరుగా అగ్నిపైకి వెడజల్లరాదు. నెమ్మదిగా ఒక ప్రక్కనుంచి జల్లువలెను.
- ★ ఫోము అగ్ని మాపక సాధనమును విద్యుత్తు, సాధారణ మరియు లోహపు అగ్నిపై వాడరాదు.

డి.ఎస్.పి పోడరు అగ్నిమాపక సాధనము

- ★ అగ్ని వద్దకు డి.ఎస్.పి పోడరు అగ్నిమాపక సాధనమును తరలించుము.
- ★ నైలాన్ హోసుపైను తీసి స్క్రూట్ సాజిల్సు నొక్కి పట్టుకొనవలెను.
- ★ తరువాత సీపీకీప్పను తొలగింపవలెను.
- ★ మూత పీద కలిగిన సాటను చేతితో కొట్టివలెను
- ★ వెంటనే నాజిల్సు అగ్నిపైనుకు (తీపి) డి.ఎస్.పి పోడరు అగ్ని జ్వాలకు అడుగు భాగాన పడేటట్లు చేయాలి.
- ★ ఈ సాధనమును రసాయన, విద్యుత్తు మరియు లోహపు అగ్నిపై మాత్రమే వాడవలశును.

కార్బన్ -డై - ఆక్టైడ్ అగ్నిమాపక సాధనము

- ★ మంట వద్దకు కార్బన్ -డై - ఆక్టైడ్ అగ్నిమాపక సాధనమును తరలించుము.
- ★ పాల్యుకు ఉన్న సీపీపిన్ ను తీయవలెను.
- ★ పాల్యును ఓపన్ చేయవలెను.
- ★ వాయువు బయటకు వెలువడు హోసు హరన్ ను చేతితో పట్టుకొని అగ్నికి సాధ్యమైనంత దగ్గరగా వుండి వాయువును వదలాలి.
- ★ ఈ సాధనమును రసాయన, విద్యుత్తు మరియు లోహపు అగ్నిపై మాత్రమే వాడవలయును.

పొలాన్ అగ్నిమాపక సాధనము

- ★ పొలాన్ సాధనమును మంట వద్దకు తీసికొనవలెను.
- ★ పాల్యుకు ఉన్న సీపీపిన్ ను తీసిచేయవలెను.
- ★ ప్రైంగ్ ప్యాండిల్సు గట్టిగా నొక్కి పట్టుకొని వాయువును అగ్నికి సాధ్యమైనంత దగ్గరగా వుండి వదలాలి.
- ★ ఈ సాధనమును రసాయన మరియు విద్యుత్తు అగ్నిపై మాత్రమే వాడవలయును.

అగ్ని భద్రతా అడవిశములు

- ★ అగ్ని ప్రమాద సమయాన అగ్నిని మాసిన వ్యక్తి సరియన అగ్నిమాపక సాధనమును తీసుకొని అగ్నిని ఆర్పుటకు ప్రయత్నించవలెను.
- ★ ఈ లోపున సదరు ఉద్యోగి మంటలు! మంటలు!! మంటలు!!! అని అరుస్తా షిఫ్ట్-జన్మార్టికి కబురు చేయవలెను.
- ★ షిఫ్ట్-జన్మార్టి మిగతా ఉద్యోగుల సహాయముతో మరికొన్ని అగ్నిమాపక సాధనములు తెప్పించి అగ్నిని ఆర్పుటకు ప్రయత్నించవలెను.
- ★ షిఫ్ట్-జన్మార్టి అగ్ని ప్రమాదము గురించి భద్రతా విభాగమునకు, తమ డిపార్ట్మెంట్ జన్మార్టికి కబురు చేయవలెను.
- ★ ప్రమాదము అదుపు తప్పుతూ ఉండని అనిపించిన యెడల షిఫ్ట్-జన్మార్టి “ఎవర్ రైస్ సైరిస్” అన్ చేయవలెను. ఆపై పరిష్కారి “ అన్సైర్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్లాన్ ” ప్రకారము అదుపు చేయబడును.

ప్రతి ఉద్యోగి అగ్ని ప్రమాద నివారణలో కిడ్జ పొందాలి.


వాటర్ పూర్వికిషన్ విభాగము

వాటర్ పూర్వికిషన్ విభాగములో ఫ్లాంటును రి-షనరేషన్ చేయుటకు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆప్లూము మరియు కౌషిక్ సోడా లై వాడుదురు.

భద్రతా సూచనలు

- ★ బ్రాగుటకు, వంటకు ది.యం. వాటరు కాని, స్టోవ్ వాటరు కాని ఉపయోగించరాదు.
- ★ బోర్ వెల్యును నిర్వహించువారు తప్పనిసరిగా స్టేట్ బూట్లు లేక గమ్ బూట్లను థరించవలెను.
- ★ ప్రతి సంవత్సరము క్యాటయాన్, ఆసయాన్, డిగాసర్ల యొక్క రబ్బరు లైనింగ్సు తనిటీ చేయవలెను. బ్యాంకర్ నుండి ఆసిడ్స్, ఆల్కూలీన్ అనలోడ్ చేయునప్పుడు చిందకుండా శరీరమువై పడకుండా స్టేట్ గాగుల్స్, పీ.వి. సి. షర్ట్ మరియు ప్యాంట్, గ్లోబ్స్, గమ్ బూట్లను థరించవలెను.
- ★ బ్యాంకర్ నుండి ఆసిడ్స్ మరియు ఆల్కూలీన్ అనలోడ్ చేయునప్పుడు హోన్ పైపులు తప్పనిసరిగా ఛూంపింగ్ చేయవలెను.
- ★ జారి పడిపోవుటను నివారించుటకు వాటరు పూర్వికిషన్ భూకును పరిశుభ్రముగా నిర్వహించవలెను.
- ★ కౌషిక్ సోడా రసాయనము శరీరమువై చిందిన సందర్భములలో ప్రథమ చికిత్స చేయుటకు వాటర్ పూర్వికిషన్ భూకు వద్ద 5 % అమోగ్నియం క్లోరైడ్ అందుబాటులో నుండునట్లు ధృవపరుచుకొనవలెను.
- ★ కౌషిక్ సోడా మరియు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆసిడ్ల యొక్క గుణముల గూర్చి వాటర్ పూర్వికిషన్ భూకు ఆపరేటరులు బాగుగా తెలుసుకొని యుండవలెను.
- ★ నడుచుచున్న యంత్రములకు సరైన గార్డులు యుండునట్లు మాడవలెను.

- ★ సిలీండరును అన్ఱలోడ్ చేయునప్పుడు బ్రెక్షునుండి నేరుగొ క్రైంద పడవేయరాదు. రఘృరు మాట్ల మీదకు నెమ్మిగిగా దింపవలిను.
- ★ సిలీండరును రపాణా చేయునప్పుడు తోల్పుడు బ్రూలీని పాడవలిను. సిలీండరును నేలమీద దౌర్జీంపడముగాని, లేదా ఈండ్రుడము గాని చేయరాదు.
- ★ సిలీండరును, పొడిగాను, ఛల్లగాను బాగా గాలి పచ్చ) ప్రదేశములలో భూర్జపరశవలిను. అంతేకాకుండా పీటిని బాయిలర్సు, స్టీమ్ ప్లాన్పులకు, మండు స్వాభావము గల రసాయనములకు దూరముగా ఉంపవలిను.
- ★ సిలీండర్లు ఒకదానిమీద ఒకటి అడ్డముగా ఉంచినచో, ఫోకులు పాడవలిను.
- ★ సిలీండరు వాల్యూ ఆపరేటు చేయు 'క్ష' సిలీండరు వద్ద యుండునట్లు చూడవలిను.
- ★ సిలీండర్లను పాడుకొను పారు రిపేరు చేయరాదు. వెంటనే దిగుమతి చేయు పారికి తెలియచేయవలిను.
- ★ సిలీండర్లతో వనిచేయు పారికి సిలీండరు హ్యాంట్లీంగ్ గురించి సరైన శిక్షణ యువ్వవలిను.
- ★ ప్రిష్ట రెగ్యులేటరును సిలీండరు పాల్యూకు లిగించి పాడవలిను.
- ★ సిలీండరు నుండి రెగ్యులేటరు తీయునప్పుడు సిలీండరు పాల్యూను పూర్తిగా మూసివేసి, గ్యాసును పూర్తిగా తీసివేసిన తరువాత మాత్రమే రెగ్యులేటరును తీయవలిను.
- ★ సిలీండర్లను విద్యుత్ అయస్కాంతము చేత వైపుకి ఎత్తరాదు.
- ★ సిలీండర్లను రపాణా చేయుటకు సైకిలు గాని లేదా మరే ఇతర రెండు చుక్కముల వాహనములచే నడుపబడు బంధ్నను పాడరాదు.
- ★ సిలీండర్లను రపాణా బంధ్న మీదనుండి పడిపోకుండా ఉండునట్లు తగుబోగ్రతలు తీసుకొనవలిను.
- ★ సిలీండర్ మీద ప్రాసి ఉన్న నంబర్లను తుడపడము, పాడుచేయడం చేయరాదు.
- ★ సిలీండరు పాల్యూనకు నంథందించి భద్రతా సామాగ్రిని నాశనము చేయకూడదు.
- ★ ఒకవేళ సిలీండరు పై మంచు గడ్డ కట్టినవో నీటితో మాత్రమే కడుగవలిను. అంతేకానిష్టము పెట్టడంగాని, మంచు పెట్టడము గాని చేయరాదు.
- ★ సిలీండర్లను మండు స్వాభావ రసాయనములలో, విషస్వాభావము కల రసాయనములలో, క్రోస్సీక్ రసాయనములతోకాని కలిపి రపాణా చేయరాదు.



వెల్సింగ్ మరియు గ్యాన్ కటింగ్

గ్యాన్ కటింగ్, వెల్సింగ్ ల పలన మంటలు, ప్రైలడు, ఎలక్ట్రిక్ షేక్, కాలుట మొదలగు ప్రమాదములు నంభనించు అపకాళము కలదు.

గ్యాన్ కటింగ్

- ★ గ్యాన్ కటింగ్ బార్జీ నాజిల్ శుభ్రముగా యుండునట్లు చూచుకొనవలెను.
- ★ గ్యాన్ సిలిండర్లు లీక్ అయినవో, లీకును అరికట్టుటకు ప్రయత్నించవలెను. కానీ పడుములో అచ్చు నుండి అతి వేగముగా సిలిండరును తొలగించవలెను.
- ★ రెగ్యలేటరు, హోన్ పైపు ఫిట్టింగుల వద్ద మరియు నాజిల్ వద్ద సబ్బు నురగతో తనిట్టి చేసి లీక్ ఉన్నవాటిని తొలగించవలెను.
- ★ ఆక్సిజన్ సిలిండరును తీసుకొని వెడలునప్పుడు బ్రాలీని వాడవలెను.
- ★ హోన్ పైపులను నడిచేదారికి అడ్డముగా వేయరాదు.
- ★ ఎప్పుడూ ఎరువు రంగు గల పైపును యల్.పి.జి. సిలిండరుకు, ఆక్సిజన్కు నలుపు/బ్లా రంగు గల పైపును వాడవలెను. అంతే కాకుండా రెండు పైపులూ కనీసం 20 మీటర్లు ఉండవలెను.
- ★ రెగ్యలేటరును సిలిండరునకు బిగించు ముందు వాల్వునందు ఉన్న దుమ్ము ధూలిని ఊడవలెను.
- ★ గ్రెజి, అయిల్ను ఆక్సిజన్ లైనుకు వాడరాదు.
- ★ ప్రతి రెగ్యలేటరుకు ఫ్లావ్ అరెస్టరును (మంట వెనుకకు రాకుండా) ఉంచవలెను.
- ★ సాన్ రిట్స్ వాల్వు మంచిగా వసిచేయునట్లు చూడవలెను.
- ★ సిలిండరు వాల్వు తెరయునప్పుడు రెగ్యలేటరు వెనుక ఉండి, నెమ్ముదిగా తెరువవలెను.
- ★ గ్యానును వెంటనే ఆపుటకు డానికి నంభందించిన 'కీ' రెంచిని సిలిండరు వద్దనే ఉంచవలెను.
- ★ కటింగ్ బార్జీ వెలిగించుటకు స్పెర్స్ లైటరు ఉపయోగించవలెను. అగ్గిపెట్టే, వెల్సింగ్ అర్క్ వంటి వాటిని ఉపయోగించరాదు.
- ★ ఇరుక్కన ప్రదేశములలో కటింగ్ జరుగునప్పుడు (ఒకవేళ ఏ కారణము చేతనైనా పని ఆపినా) గ్యాను సమై ఆపి సిలిండరు నుండి రెగ్యలేటరు తీసివేయవలెను.

విధ్యుత్ హాహక అర్క్ వెల్సింగ్

- ★ హోల్డర్ నుండి అటుకు 3 మీటర్లు యుండునట్లు చూడవలెను.
- ★ ప్రతిరోజు ఎలక్ట్రిక్ హోల్డరుకి మరియు కేబుల్కి ఇన్స్ట్రుమెంట్ సరిగ్గా యుండునట్లు చూడవలెను. పాడయిపోయిన వాటిని వెంటనే మార్చివలెను.
- ★ కేబుల్ మరియు విధ్యుత్ సమై పాయింటు స్క్రీచ్ నుండి దూరంగా యుండునట్లు చూడవలెను.
- ★ ఎర్టింగ్ను సాత్కు నేరుగా యివ్వవలెను.
- ★ ఎర్టు కేబుల్ను కెమికల్ పైపులకు, గ్యాన్ కేబుల్ నడుమ డారికి అడ్డముగా వేయరాదు. కేబుల్ లగీలను ఇనుము మొదలగు వాటితో షైట్ అవకుండా సిరోథించుటకు మూసి ఉంచవలెను.
- ★ వెల్సింగ్ మరియు కరెంటు కేబుల్ను డాని సామర్థ్యమునకు మించి వాడరాదు.
- ★ పాడిన ఎలక్ట్రిక్ ముక్కులు ఒక పాత్రలో వేయవలెను.

- ★ 38 యం.యం. నుండి 50 యం.యం. వచ్చువరకు మాత్రమే ఎలక్ట్రోడులను వాడవలను. ఎక్కువ వాడినచో ఎలక్ట్రోడు హోల్డరు సాశనమగును.
- ★ వెల్లింగ్ అయిపోయిన తరువాత, వెల్లింగ్ మిషనును విద్యుత్ శక్తి నుండి వేరు చేసి ఎలక్ట్రోడును, ఎలక్ట్రోడు హోల్డరు నుండి తీసి దానిని సరైనవోట ఉంచవలను.
- ★ వెల్లింగ్ చేయు చోట మంట వచ్చు వద్దార్ధములను తీసి వేయవలను.
- ★ ఇరుకైన ప్రదేశములలో పనిచేయవలసి వచ్చినప్పుడు వెల్లింగ్ మిషన్ జాగ్రత్తగా గాలి, వెలుతురు పూర్తిగా తగులు చోట మాత్రమే ఉంచవలను. వెల్లరు ఎయిర్మాన్స్ థరించవలను.
- ★ వెల్లరు సరైన వెల్లింగ్ స్ట్రీమును వాడవలను. అవసరమైన భద్రతా పరికరములు వాడవలను.
- ★ బల్క్ర్ డ్రెగ్ పరిశ్రమలలో వెల్లింగ్, గ్యాన్ కటింగ్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు హాట్ పర్క్ పర్క్ పొందవలను.

కంట్రాక్ట్ వనివారల భద్రత

- ★ నీ భద్రతకు సమకూర్చిన భద్రతా పరికరాలను థరించి నీపు ఛేమముగా పని చేయాలి తద్వారా నీ కుటుంబమును సురక్షితముగా ఉంచాలి.
- ★ కంపెనీ ఆవరణలో పని చేయుటకు నియమించిన కంట్రాక్టర్లు కంపెనీ యొక్క భద్రతా ఆదేశములను విధిగా పాటించుచూ వారి పనివారలు భద్రంగా పనిచేయునట్లు చేయవలను.
- ★ యంత్రములను తుడుచునప్పుడు దాని స్వీన్ ఆఫీ వేయబడినట్లు నిర్మారించుకోవలను. లేనివో ఆ యంత్రము అనుకోకుండా నడిస్తే తీవ్రముగా గాయపడే అవకాశమున్నది.
- ★ ప్రాడిక్షన్ భూకుల వద్ద, ట్యూంకుల వద్ద, రసాయనముల వద్ద ఎటువంటి ఆహార వద్దార్ధములను తీసుకోరాదు.
- ★ వదులు దుస్తులు అనగా లుంగిలు, ధోవతులు, పొడవు చేతులు ఉన్న చొక్కలు థరించి పనికి రారాదు.
- ★ కంప్లిస్చు గాలితో చెలగాటం అడరాదు. మీ దుస్తులపై ఉన్న ధూలిని పోగొట్టుకొనుటకు కంప్లిస్చుడు గాలి వాడరాదు, కంప్లిస్చుడు గాలి వాడుటకు మీకు అనుమతి లేదు.
- ★ మత్తు వద్దార్ధములు (కల్లు, సారా) ల్రాగి పనికి రారాదు. భూసీ, పాన్పరాగ్ వంటివి తినరాదు.
- ★ ఏవైనా రసాయనములు కారిపోవుట గమనించిన యెడల మీ పై అధికారికి తెలియజేయగలరు.
- ★ వైవ్యలైన్లకు, ట్యూంకులకు, రియాక్టర్లకు, పంపులకు ఉన్న వాల్వులను త్రిప్పుటకు మీకు అనుమతి లేదు.
- ★ ట్రాక్టరులో డ్రైవరు ప్రక్కన మరియు ట్రాక్టరు, ట్రక్కు డోఫ్ మీద కూర్చోరాదు.
- ★ పనివారు ప్రతిరోజు స్నేహము చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు థరించాలి.
- ★ గ్లోవ్ వేసుకొని మీ శరీరములో ఏ భాగాన్ని ముట్టుకోకండి.
- ★ ధోజనానికి ముందు చేతులు శుభ్రముగా కడుక్కోండి.
- ★ పని అయి పోయిన తరువాత స్నేహము చేసి, పరిశుభ్రమైన దుస్తులు థరించాలి.
- ★ రసాయనములతో చేతులు కడుగరాదు.
- ★ తెరచియున్న మిద్టెలు/నేల పై మీరు కాలు వేయకండి.
- ★ పనిలో ఉన్నప్పుడు పొత్తెట, కశ్యకోడు, బూట్లు థరించండి.
- ★ భద్రతను మీ పనిలో ముఖ్యమైన భాగముగా పరిగణించండి.

నిర్మాణ పనుల భద్రత

నిర్మాణ పనులందు వివిధ రకముల వ్యక్తులు పనిచేయుచుండురు. నిర్మాణ పనులందు పలు విధములైన తాల్కూలిక ఏర్పాటు వలన ప్రమాదములు జరుగు అవకాశము చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటిని క్రమానుగతముగా పరిశీలించి, తగు విధములైన భద్రతలు వర్యలు చేపట్టట వలన ప్రమాదములు జరుగు అవకాశములను నిపారించవచ్చును.

స్థిరమైన తనిటీలు, క్రమానుగత సిర్పుపొం, ఖచ్చితమైన సమస్యలు నిర్మాణ పనులందు భద్రతను పెంపాందించును. నిర్మాణ పనులందు ప్రమాద స్వభావము ఒక్కొక్కప్పుడు శాశ్వత వికాలాంగులగుటకు లేదా మరణమునకు దూరి తీయవచ్చును. పనిచేయు ప్రదేశమునందు భద్రతను పెంపాందించుటకు భద్రతలు శిక్షణ కార్యక్రమములను సదా సిర్పుహించవలెను.

వివిధ రకముల ప్రమాదములు

- పిద్యుత్ సంబంధిత ప్రమాదములు
- త్రవ్యకపు పనిలో ప్రమాదములు
- నిర్మాణ పరికరములు, వాహనములచే కలుగు ప్రమాదములు
- సెంటరింగ్, వట్టరింగ్ మరియు పోరింగ్ పనులు విఫలమగుట వలన కలుగు ప్రమాదములు
- వెల్మింగ్ మరియు కట్టింగ్ వలన కలుగు ప్రమాదములు
- మంచెలు (స్క్రాఫ్టింగ్)
- స్లోపన (ఎరడన్)
- కూర్చు (అసెంబ్లీంగ్)
- కూలగోట్టుట (డిమాలీషన్)
- రసాయన వర్య జరుగు ప్రదేశము నందు సిపిల్ మరమ్మత్తులు

భద్రతలు సూచనలు

- ★ నేలమై త్రవ్యబడిన గోతుల మట్టు కంచె కట్టపలెను.
- ★ కంచె ఏర్పాటు చేయుటకు వీలు గాని ప్రదేశములందు స్టైన్ నెట్లను ఏర్పాటు చేయవలిను.
- ★ ఎత్తైన ప్రదేశములందు పనిచేయునపుడు స్టైన్ హెల్మిట్ మరియు స్టైన్ బెల్ట్ ను ధరించవలెను.
- ★ ఎత్తైన ప్రదేశములందు పనిచేయునపుడు పైకి వెళ్ళుటకై సరియైన దూరి మరియు పుట్టహోర్ట్లను ఏర్పాటుచేయవలిను.
- ★ ఓపరోడ్ స్క్రీన్ మరియు హోర్ట్రింగ్స్ ను ఏర్పాటుచేయుట ద్వారా ఎత్తునుండి పడు మెటీరియల్ నుండి రణణ కల్పించవచ్చును.
- ★ భవనములపై నుండి నిరుపయోగమైన పడ్డార్థములను బయటకు విసీరివేయలాదు.
- ★ పనిగుటలు ముగిసిన తరువాత శుభ్రపరచు సిఱ్పిందిని నియోగించవలిను.
- ★ డాగిసలాటను నిపారించుటకై తాల్కూలిక నిర్మాణము మరియు వాటి సపోర్టులకు అన్ని వైపులూ సరియైన బ్రేసింగ్ చేయవలిను.

- ★ కాంక్రీటు అవసరమైనంత గట్టి పదువరకు దానికి పెట్టబడిన సపోర్టులను ఉపసంహరించరాదు.
- ★ తిరస్కరించబడిన పడ్డార్థములు పేరుకొని పోవుటను నిపారించుటకు ప్రతి రోజు శుభ్రము చేయవలెను.
- ★ నేలవైకి వొచ్చుకొని వచ్చిన మేకులను వంచవలెను లేదా తొలగించవలెను.
- ★ ఎత్తు ప్రదేశములలో పని చేయు వారికి స్క్రాఫ్టోలైంగ్ నిర్మించవలెను.
- ★ స్క్రాఫ్టోలైంగ్ నిర్మించునపుడు సాధనతో కూడిన ఇంజనీరింగ్ విజ్ఞానమును వినియోగించవలెను.
- ★ స్క్రాఫ్టోలైంగ్ ను తరువాగా తనిఫీ చేయవలెను. స్క్రాఫ్టోలైంగ్ కు శాలినంత బ్రెసింగ్ చేయవలెను.
- ★ స్క్రాఫ్టోలైంగ్ ను, బరువులను పైకి లేపు యంత్రపరికరములలో అనుసంధానము చేయరాదు.
- ★ స్క్రాఫ్టోలైంగ్ ను చేరుటకు నిచ్చెన కాని, మెట్లువంటి నిర్మాణము కాని ఏర్పాటు చేయవలెను.
- ★ గోతులను త్రవ్యునపుడు గుల్లగా ఉండు నేల భాగము అకస్మాత్తుగా పడిపోవుటను నిపారించుటకు సరయైన పాలు (1 ఇన్స్ 1 స్టోర్) ను కలిగియండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ విద్యుత్ ఆధారిత పరికరములను కాని, యంత్రములను కాని నిర్మాణ పనుల యందు అనుమతించరాదు.
- ★ సిమింట్ రేకులు వేయుటకు నేర్చరులైన వ్యక్తులను పుల్లీలు, తాడు, పంచింగ్ యంత్రం, సైట్ పోల్యూట్ మరియు బెల్యూలతో మాత్రమే అనుమతించవలెను.
- ★ బరువులను పైకి చేరవేయు సాధనములన్నింటిని వాడుకలో పెట్టుటకు ముందుగా లోడ్ ట్రైప్ చేయవలెను.
- ★ లైట్, హాయ్ట్, క్రైన్ మొదలగు యంత్రములన్నియు వసిచేయు పరిష్కారులలో ఉన్న సైట్ ఇంటర్లాకులను తప్పనిసరిగా కలిగి వుండవలెను.
- ★ క్రైన్ ను నడువు వ్యక్తి, వాడుకొను వ్యక్తి మధ్య సమాచారమునకు సరైన సిగ్నల్ అమలువరుచవలెను.
- ★ బరువులు ప్రైలాడుచున్నప్పుడు దాని క్రిందకు ఎవరిని అనుమతించరాదు.
- ★ ప్రమాదకరముగా కదులు నిర్మాణ యంత్ర భాగములు సరైన గార్డులహా కప్పబడి ఉండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను లేదా యంత్రము మట్టు కంచెను నిర్మించుట ద్వారా భద్రతను కల్పించవలెను.
- ★ దుమ్ము, ధూలి నుండి రక్షణకై కంటి భద్రతకు తగిన వర్యలు తీసుకొనునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ గరుకు వస్తువులతో పనిచేయుపారు వ్యోండ్ గ్లవ్స్ ధరించునట్లు భృవపరుమకొనవలెను.


సివిల్ మరమ్మత్తులు/నిర్వహణ భద్రత

- ★ రసాయనచర్య జరువబడు ప్రదేశమందు 50 నుండి 75 మి.మీ. పరకు నేల మరియు పీలర్సు కాంక్రీటుతో కప్పి ఉండునట్లు భృవపరుమకోవలెను.
- ★ ఎప్పుయంట్ ట్యూంకులు, సంపుల నిర్మాణములో జాయింట్లను సాధ్యమైనంత పరకు నిపారించవలెను. జాయింట్లకు సీటిని తన ద్వారా ప్రవహించేయసియని వాటర్ ప్రూవ్ కంపాండ్సు ఉపయోగించవలెను.
- ★ నేల యొక్క లోడ్చింగ్ లిపిటన్ మించి యంత్రములు/పరికరములను నిలుప ఉంపరాదు/స్టోపించరాదు.
- ★ కాంక్రీటు నేలవైకి కర్డోసివ్ రసాయనములు చిందకుండునట్లు నిర్మారించుకొనవలెను.
- ★ రసాయన వ్యధ పడ్డార్థములు మురుగు కాలువ నుండి, కలెక్షన్ సంపుల నుండి పొంగి పొర్చుటను అరికట్టవలెను.
- ★ స్టీమ్ ట్రూవ్ అపుట్లెట్లు కాంక్రీటు నేలవైకి గురిపెట్టి ఉండరాదు.
- ★ రసాయన చర్య జరుగు ప్రదేశమందు నేలను చెక్కుట, పెరికీవేయుట వంటి పనులు చేయుటను అనుమతించరాదు.
- ★ సివిల్ మరమ్మత్తు పనులు, గోతులు త్రవ్యుట మరియు ఎత్తు ప్రదేశములలో పనిచేయునపుడు భద్రతా పని అనుమతి పత్రమును పొందవలెను.

అత్యవసర ప్రణాలిక

వరిశ్రమ ఆవరణలో అగ్ని, ప్రేయదు, ప్రమాదకర రసాయనవద్ధముల లీకు వలన, విషపూరిత వాయువులు వెలువడుట వలన, సివిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వరదలు, భవనములు కూలిపోవుట మొదలైన వరిష్టితుల వలన వ్యక్తుల భద్రత మరియు ఆరోగ్యముల ప్రమాదమునకు దారి తీయు స్థితులకు సంబంధించి అత్యవసర అను పదము ఇక్కడ ఉద్దేశించబడినది.

వరిశ్రమ సందు అత్యవసరపరిష్టితుల నిర్వహణ చేయుట క్లిష్టమైన పని. సూపరువైజరు నుండి వై అధికారి పరకు, క్రిందస్తోయి నుండి వై స్తోయి వరకు ప్రతి ఒక్కరు, విడివిడిగా అత్యవసరపరిష్టితిలో తమవంతు పొత్తును నిర్వహించుటకు వీఱగా (ఎమర్జెన్సీ ఫ్లాను) అత్యవసర పరిష్టితి నిర్వహణ ప్రణాలిక సందు సూచించబడును.



అన్నసైట్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్లాను వందు ఉండు విషయములు

- అలారమును మోగించుట
- వై అధికారికి తెలియజేయుట
- స్వయముగా తనను ఆను రక్షించుకొనుట
- చెప్పిన విధముగా చేయుట (కేబాయించిన విధముగా ప్రవర్తించుట)
- పుకార్లను నమ్ముకుండా, తోటిపారికి ద్రైర్యము చెప్పుట
- భద్రత వద్దకు చేరుకొనుట

ఎమర్జెన్సీ ఫ్లాను పరిశ్రమ ఆవరణలో పనిచేయు ఉద్యోగులు మరియు వివిధ వ్యక్తులు, సంఘలు అత్యవసర పరిష్టితిని ఎదుర్కొనవలసివచ్చినప్పుడు తికమకగా ప్రవర్తించకుండా నిరోధించును. మరియు అత్యవసరపరిష్టితిని ఎదుర్కొను పరిష్టితులను మెరుగుపరుచును.

అన్నసైట్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్లాను ప్రకారము అత్యవసర పరిష్టితిలో మీ బాధ్యతలు ఏమిటో శెలుసుకొండి.

కొన్ని ప్రమాద సంఘటనలు

- ఈ** ఒక ఎలక్ట్రిషియను ఫ్లోష్‌ను భేసులోనికి పెడుతుండగా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోవ్ సంభవించి అతని చేయి మరియు ముఖము కాలినవి. విశారణలో తీలినదేమిటంటే కంట్రోల్ నర్స్‌గ్రౌట్‌ను అతను ఆపకుండానే ఫ్లోష్‌ను అమర్ఖిడం వలన ప్రక్కన ఉన్న మరొక ఫ్లోష్ ఒకసారి రెండు ఫేనల విద్యుత్తును తీసుకోవటంతో ప్రైర్ సర్చ్‌గ్రౌట్ సంభవించినది. అందువలన విద్యుత్ వ్యవస్థతో పనిచేయుచున్న ఎలక్ట్రిషియన్లు విద్యుత్ ఇన్కమింగ్ లైఫ్‌ను అన్నింటిని ఆపి చేసిన తరువాతనే పని చేయవలసు. ఆ ఎలక్ట్రిషియన్ పై విధమైన జాగ్రత్త తీసుకొని ఉంటే ఈ ప్రమాదం సంభవించి ఉండేది కాదు కదా।
- ఈ** క్రొత్తగా ఒక హెల్పరు ఒక లాటోరేటరీ నందు నియమింపబడినాడు. ఆక్రూడ కెమిస్ట్లకు హెల్పర్లతో దగ్గరలోని కూలర్ నుండి ఇంగ్లీసు సీరు తెప్పింపుకోవడం అలవాటు. అప్పుడప్పుడు మంచిసీటిని చిన్న కార్బూయిలో లాటోర్లోనే ఉంచుతారు. ఆ క్రొత్త హెల్పరు ఒక రోజు మంచిసీటిగా భావించి ఒక కార్బూయిల్ ని త్రవాన్ని ఇంగ్లీసు గాడు. రుచి భిన్నంగా అనిసింపడంతో అతడు భయంతో కేకలు వేయసాగాడు. విశారణలో ఆ కార్బూయిల్ ఉన్నది మిథనాల్ అనే రసాయన పదార్థమని తేలింది. వెంటనే అతనిని వైద్య సహాయానికి ఉరలించారు. ఇంగ్లీసీటిని కార్బూయిల్ / సీసాలలో నిల్చు ఉంచరాదు. అన్ని కార్బూయిలకు/సీసాలకు/ప్రైకెట్లకు లేబల్స్ ను ఉపయోగింపడం చాలా అవసరం. లాటోరేటర్లో పని చేయుచున్న వ్యక్తులందరికి ఆ లేబల్స్ అర్థమగునట్లుగా ఉండాలి. సంభందిత పరిణ్ణానం లేని వ్యక్తులెవరిసి లాటోరేటర్లో నియమించరాదు. మరియు లోనికి అనుమతించరాదు.
- ఈ** శ్రీమినేష్ జరగుతున్న ఒక రియాక్టరు వద్ద ఒక కెమిస్ట్ పనిచేయుచున్నాడు. అతడు శ్రీమిన్ ను చూర్చి చేయుచుండగా శ్రీమిన్ చింది అతని చేతి గ్లోవ్ మీద పడి డానికి గల రంధ్రముల ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించింది. అతని చేతి చర్చము శ్రీమిన్ వల్ల గాయపడింది. అతను 10 రోజుల పాటు పనికి దూరంగా ఉండవలిసి వచ్చింది. శ్రీమిన్ వంటి కార్బోసివ్ స్వల్ఫావవుగా గల రసాయనములను చాలా జాగ్రత్తగా, సరైన భద్రత పరికరములను పయోగించి వాడవలయును. భద్రత పరికరములన్నీ సరిగా ఉన్నది, లేనిది పాటిని వాడుటకు ముందు సరి చూచుకొనవలెను.
- ఈ** ఒక కెమిస్ట్ డ్రమ్యూ నుండి సైఫన్ ఉపయోగించి ఎసిటిక్ యాసిడ్ ను కార్బూయిల్ నికి తీయుచుండగా ఒక ఎసిటిక్ యాసిడ్ చుక్క చింది అతని కంటీలో పడింది. అతనికి వెంటనే ప్రాథమిక చికిత్స జరిపి వైద్య సహాయునకు పంపారు. యాసిడ్స్ తీయునప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం. గాగుల్స్, ఫెన్ పీల్స్ వాడాలి. అతను ఈ విధమైన భద్రత పరికరములను వాడి ఉంటే అతనికి ప్రమాదము జరిగి ఉండేది కాదుగాదా।
- ఈ** ఒక సూపర్‌వైఎర్ డ్రైయర్ నందలి ట్రేలను ఒక ద్రవ రసాయన పచ్చార్థమును పయోగించి శుభ్రము చేయుని ముగ్గురు హెల్పర్లను ఆదేశించినాడు. ఆ హెల్పర్లు ఆదే రసాయనముగా భావించి తగ్గరనున్న ఒక దే బ్యాంకులో ద్రవమును ఉపయోగించి శుభ్రము చేసి ఇంటికి వెళ్లినారు. కొంత సేపటికి ఆ ముగ్గురు హెల్పర్లు కట్టు తిరుగుతూ,

శ్వాస పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందికి గురైవెద్దు చికిత్స కొరకు పరుగైతులని వచ్చింది. పరికరములను రసాయనములతో శుభ్రము చేయుట వలన ఆ రసాయనము ఆవిరి అగుటకు దోహద వడుతుంది. అందువలన ఎక్కుడైతే రసాయనము ఉపయోగించుట అనిపార్యమో అక్కడ ఆ రసాయనపు ఆవిరి బయటకు వదిలి వేయుట తప్పనిసరిగా చేయవలెను. లేదా అక్కడ పనిచేయు వ్యక్తులు ఎయిర్ మాన్స్ తదితర భద్రత సామాగ్రి వాడవలెను. ఈ సంఘటనలో ఆ పొల్చర్లు ఒక రసాయనమునకు బదులుగా వేరొక రసాయనమును పాడినట్లు దూనివలన ఇబ్బందులకు వారు గురైనట్లు విచారణలో తెలిసినది. రసాయనములన్నింటికి స్వర్న కలర్ కోడ్ లేబల్స్ ను ఉంచుట, సూపర్వైజర్ యొక్క పర్యవేషణలో వానిని ఉపయోగించుట జరుగవలెను.

ఇంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రక్రియ జరుగుచున్న రియాక్టరు కండెన్సర్ వెంట్ నుండి కొద్దిగా రసాయనము బయటకు చింది నేలపై పడినది. పడిన వెంటనే డానికి మంచి అంటుకున్నది. సమీపంలో ఉన్న ఉద్దోగి అగ్ని మాపక సాధనమును ఉపయోగించి మంటను వెంటనే ఆర్టివేసేను. కానీ ఈ సంఘటనను వారు పై అధికారులకు తెలుపలేదు. ఈ విషయము పై అధికారులకు తెలిసి విచారణ జరుపగా ఆ మంట దగ్గర్లో ఆత్మాలికముగా తొలగింపబడి ఉన్న విద్యుత్ ప్రసరణ ఉన్న కేబల్ వలన కలిగినట్లుగా తెలిసినది. మండు స్వభావము గల పద్ధతములను వాడుచున్న చోట మంటను కాని స్పూర్చును గాని కలుగజేయునటువంటి పరిష్కితులు లేకుండా చూడవలెను.

ఇంది కొన్ని క్యాటలిస్టులు పాడిగా ఉన్నప్పుడు గాలికి మండుతాయి. ఒక ఫోక్సరీలో క్యాటలిస్టును ఒక బకెట్లోని సాల్ట్యంటలో పోసి మళ్ళీ మం తయారుచేస్తున్నారు. మార్పిన తరువాత డానిని పీ.పి. కష్టీతో కలుపుచుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు ఆంటుకున్నాయి. వెంటనే దగ్గర ఉన్న అగ్ని మాపక సాధనమును ఉపయోగించి మంటను ఆర్టివేసినారు. ఒక పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం తప్పినది. కాని ఆ ఉత్సైరకము పాడైపోయినది. గాలికి మండు స్వభావము గల ఇలాంటి క్యాటలిస్టులు ఉపయోగించునప్పుడు వానిని తప్పనిసరిగా నీటిలోన గాని లేదా నైట్రోజన్ వాతావరణంలో గాని వాడవలెను. చాలా సంస్కరణలో గతంలో క్యాటలిస్టు వాడకంలో అగ్ని ప్రమాదాలు ఇలా జరిగినవే.

ఇంది రియాక్టరులో రసాయనపర్యాతో భాగంగా ద్రవరసాయనమునకు కాస్టీక్ సోడా ఫైస్క్ కలుపవలసి యున్నది. ఈ పర్య ఉష్ట యోవక పర్య, అనగా పర్య జరుపునపుడు ఉష్టమును విడుదల చేస్తుంది. ఆవరేటరు తనపై అధికారి ఆదేశం వల్లగాని, తన సాంత నిశ్శయం వల్ల గాని ఒకి సారి ఎక్కువ కాస్టీక్ సోడా ఫైస్క్ ను కలిపినాడు. డానివల్ల ఒకేసారి అధిక ఉష్టం ఏర్పడి ఆ ద్రవరసాయనము పౌంగి రియాక్టరు నుండి బయటకు పొగ్గినది. అప్పుడు ఆ రసాయన ఆవిర్లు ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చినవి. ఆవరేటరు ప్రక్కనే ఉన్న మర్కో ఇద్దరు సూపర్వైజర్లు ఆ ఆవిర్లను పీల్చటంతో శ్వాస పీల్చడంలో ఇబ్బందివడ్డారు. రసాయనపర్యలో పద్ధతములను కలుపు వేగము చాలా ముఖ్యమైనదని దీని వలన తెలియుచున్నది. డానిని నియంత్రణలో మాత్రమే జరుపవలెను.

ఇంది సంట్రిఫ్యూజ్ పద్ధతిపై మంట తరువాత ప్రీలుడు జరిగింది. ఆ ప్రీలుడుకు సంట్రిఫ్యూజ్ మూత సంట్రిఫ్యూజ్ నుండి విసిరివేయబడింది. ఆ తరువాత జరిగిన తనిభీలో సంట్రిఫ్యూజ్ బాస్కెట్, చెక్సట్ వదులుగా ఉన్నది అని తెలింది. వదులుగా ఉన్న పరికర భాగాలు, బాస్కెట్ సరిగా, కుదురుగా అమర్చించకపోవడం మొదలైన వాటి వల్ల జరిగేఘ్యమైన నిప్పు వెలువడి మంటకు, ప్రీలుడుకు డారి తీయడం జరిగిందని అంచనా వేయబడినది. పరిశ్రమలో ప్రోడ్కో కార్బన్ రసాయనములతో సంట్రిఫ్యూజ్ జరుపునపుడు అగ్ని వెలువడకుండా తగిన మండు జాగ్రత్త పర్యలు తీసుకోవాలి. మంచి సంట్రిఫ్యూజ్ ల నిర్వహణ ప్రణాలిక వంటి మండు జాగ్రత్తలు ఈ విధమైన ప్రమాదాలను నిపారిస్తాయి.

